

Anexa
la Regulamentul privind calitatea serviciilor de transport
și de distribuție a gazelor naturale aprobat prin
Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE
nr.422 din 22.11.2019

SRL "Cimișlia - gaz"
(OST)

RAPORT
cu privire la calitatea serviciului de transport/distribuție
a gazelor naturale pentru perioada anului 2021

Numărul de consumatori (locuri de consum), deserviți în perioada de referință (NCt), - 25248

inclusiv:

Numărul de consumatori casnici (CC) - 24437, numărul locurilor de consum ale CC - 24437

Numărul de consumatori noncasnici (CN) - 514, numărul locurilor de consum ale CN - 811

Inginer-șef

Natalia Stoian

Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL "Cimislia - gaz"

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/ OSD	Nivelul de presiune (înaltă P/ medie PM/joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii, Ti			Numărul locurilor de consum, afectate de întreruperi (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cimislia	s.Mihailovca	IKR№2 IKR№3	PJ	14.01.2021	9:00		7:00:00	7:00:00	4	0	4	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№2; IKR№3.
Cimislia	s.Gura-Galbenei	IKR№35 IKR№39	PJ	19.01.2021	8:30		8:00:00	8:00:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№35; IKR№39.
Cimislia	or.Cimislia	IKR№35 IKR №100	PJ	20.01.2021	8:00		8:30:00	8:30:00	2	1	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№35;IKR№100.
Cimislia	or.Cimislia	g/t,p/,otel,interior	PJ	22.01.2021	9:00		3:00:00	3:00:00	8	0	8	P		Verificarea la etansietate g/t,p/,otel,str.M.Eminescu 41/II.
Cimislia	s.Selemet	SRG-II	PM	02.02.2021	9:00		5:00:00	5:00:00	72	0	72	P		Racordarea in g/t, p/m,PE, gimnaziul s. Coipan și demararea g/n.
Cimislia	or.Cimislia	g/t,p/,otel,interior	PJ	03.02.2021	9:00		5:00:00	5:00:00	4	0	4	P		Verificarea la etansietate g/t,p/,otel,str.C.Stomati-10.
Cimislia	or.Cimislia	IKR№110	PJ	11.02.2021	13:30		3:00:00	3:00:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№110.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№38	PJ	18.02.2021	9:00		5:00:00	5:00:00	3	0	3	P		Racordarea in g/t,p/,otel,de la PRG№38 reconectarea locului de consum și demararea g/n ,str.St cel Mare 88a.
Cimislia	s.Mihailovca	IKR№9	PJ	23.02.2021	13:30		3:00:00	3:00:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№9.
Cimislia	s.Ciucur-Minji	IKR№23 IKR№5 IKR№18 IKR№20a	PJ	04.03.2021	9:00		7:00:00	7:00:00	5	0	5	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№23,IKR№5 ,IKR№18 IKR№20a.
Cimislia	s.Ivanovca-Noua	PRG№6	PJ	09.03.2021	13:30		3:00:00	3:00:00	10	0	10	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№6.
Cimislia	s.Hirtop	PRG№22	PJ	09.03.2021	10:15		1:30:00	1:30:00	18	0	18	N	AT	Deteriorarea g/t,p/,C40mm, în urma lucrarilor de terasament neautorizat.
Cimislia	s.Fetita	PRG№7 PRG№10	PJ	10.03.2021	8:30		3:30:00	3:30:00	3	0	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№7,PRG№10.
Cimislia	s.Gura-Galbenei	IKR№11 IKR№12	PJ	10.03.2021	13:30		3:00:00	3:00:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№11,IKR№12 .
Cimislia	or.Cimislia	PRG№77	PJ	10.03.2021	8:30		3:30:00	3:30:00	5	0	5	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№77.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№92	PJ	10.03.2021	13:30		3:00:00	3:00:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№92.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№32 PRG№33 PRG№49	PJ	10.03.2021	8:30		8:00:00	8:00:00	9	1	10	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№32,PRG№33 PRG№49.
Cimislia	s.Ecaterinovca	IKR№16 IKR№17	PJ	10.03.2021	8:30		3:30:00	3:30:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№16,IKR№17.
Cimislia	s.Mihailovca	PRG№20 PRG№21	PJ	15.03.2021	8:30		8:00:00	8:00:00	12	0	12	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№20,PRG№21.
Cimislia	or.Cimislia	IKR№80	PJ	17.03.2021	13:30		3:00:00	3:00:00	0	3	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№80.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№13	PJ	17.03.2021	9:00		7:00:00	7:00:00	20	0	20	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№13.
Cimislia	s.Fetita	Dispozitivul de inchidere la iesire din nod de evidenta,PRG-18buc.	PM	01.04.2021	9:00		4:00:00	4:00:00	40	0	40	P		Sistarea retelelor de gaze p/m, la cererea beneficiarului.
Cimislia	s.Valea-Perjei	IKR№4	PJ	04.04.2021	8:30		3:30:00	3:30:00	0	1	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№4.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№60 PRG№31	PJ	07.04.2021	8:30		8:00:00	8:00:00	17	1	18	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№60, PRG№31.
Cimislia	s. Mihailovca	PRG№14 PRG№6	PJ	14.04.2021	8:30		8:00:00	8:00:00	10	0	10	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№14, PRG№6.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№10 PRG№11	PJ	14.04.2021	13:00		3:30:00	3:30:00	24	0	24	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№10, PRG№11.
Cimislia	or.Cimislia	IKR№139	PJ	15.04.2021	13:30		3:00:00	3:00:00	0	1	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№139.
Cimislia	s.Fetita	IKR№21 IKR№22	PJ	15.04.2021	8:30		8:00:00	8:00:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№21, IKR№22.
Cimislia	or.Cimislia	str.M.Sadoveanu nr.107-119, str.Dacilor, nr.2-10	PJ	19.04.2021	8:30		8:00:00	8:00:00	11	0	11	P		Verificarea la etansietate g/d, p/j supratcran.
Cimislia	or.Cimislia	PRG № 36 str.Decebal nr.39-79	PJ	20.04.2021	8:30		8:00:00	8:00:00	25	0	25	P		Verificarea la etansietate g/d, p/j supratcran.
Cimislia	s.Mihailovca	PRG№6 PRG№15 PRG№10	PJ	21.04.2021	8:30		8:00:00	8:00:00	15	0	15	P		Verificarea la etansietate g/d, p/j subteran.
Cimislia	s.Mihailovca	PRG№28 PRG№38	PJ	22.04.2021	8:30		8:00:00	8:00:00	14	0	14	P		Verificarea la etansietate g/d, p/j subteran.

Cimislia	s.Gura-Galbenei	PRG№16	PJ	22.04.2021	8:30		8:00:00	8:00:00	30	0	30	P		Reamplasarea conductei de gaze p/j oțel C90 suprateeran la o înalțime mai ridicată.
Cimislia	s.Ivanovca-Nouă	PRG№1 PRG№2 PRG№3	PJ	27.04.2021	8:30		8:00:00	8:00:00	32	0	32	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j subteran.
Cimislia	or.Cimislia	str.C.Stamati-22, scara I,II.	PJ	28.04.2021	8:00		8:00:00	8:00:00	16	0	16	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j oțel.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№53	PJ	05.05.2021	8:30		3:30:00	3:30:00	12	0	12	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№53.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№98 PRG№85	PJ	05.05.2021	8:30		3:30:00	3:30:00	0	2	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№98,PGR№85.
Cimislia	s.Bogdanovca-Noua	IKR№1 IKR№2	PJ	06.05.2021	8:30		7:30:00	7:30:00	3	0	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№1,IKR№2.
Cimislia	or.Cimislia	str.St cel Mare 144/1	PJ	12.05.2021	9:00		5:00:00	5:00:00	5	0	5	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j oțel.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№76	PJ	13.05.2021	8:30		3:30:00	3:30:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№76.
Cimislia	s.Mihailovca	IKR№4	PJ	18.05.2021	8:30		3:30:00	3:30:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№4.
Cimislia	s.Fetita	IKR№23 IKR№24	PJ	19.05.2021	8:30		7:30:00	7:30:00	10	0	10	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№23,IKR№24.
Cimislia	or.Cimislia	str.C.Alba-14	PJ	19.05.2021	9:00		5:00:00	5:00:00	30	0	30	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j oțel.
Cimislia	or.Cimislia	str.V.Alexandri 97/1	PJ	25.05.2021	9:00		5:00:00	5:00:00	15	0	15	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j oțel.
Cimislia	or.Cimislia	str.M.Eminescu 44/III	PJ	26.05.2021	9:00		5:00:00	5:00:00	15	0	15	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j oțel.
Cimislia	s.Mereni	PRG№1 PRG№3 PRG№5	PJ	31.05.2021	8:30		8:00:00	8:00:00	27	0	27	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j subteran.
Cimislia	s.Bogdanovca-Noua	PRG№10 PRG№12 PRG№14	PJ	03.06.2021	8:30		3:30:00	3:30:00	4	0	4	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№10,PGR№12,PGR№14.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№62 PRG№73 PRG№102	PJ	04.06.2021	8:30		7:30:00	7:30:00	2	7	9	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№62,PGR№73,PGR№102.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№45 PRG№81	PJ	04.06.2021	8:30		7:30:00	7:30:00	3	1	4	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№45,PRG№81.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№20 PRG№23	PJ	08.06.2021	8:30		7:30:00	7:30:00	26	0	26	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№20,PRG23.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№27	PJ	09.06.2021	13:00		3:00:00	3:00:00	9	2	11	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№27.
Cimislia	or.Cimislia	str.St cel Mare 26/II	PJ	11.06.2021	9:00		5:00:00	5:00:00	15	0	15	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j oțel.
Cimislia	or.Cimislia SE№2	SRG-1buc,PRG-71buc or.Cimislia,SRG-1buc,PRG- 33buc s.Ciucur-Minjiir,PRG- 16buc s.Bogdanovca Noua,SRG-1buc,PRG- 9buc s.Bogdanovca Veche,SRG-5buc s.Dimitrovca,SRG- 1buc,PRG-9buc s.Topal,SRG-1buc,PRG- 9buc s.Cenac.	P/M P/J	15.06.2021	8:00		57:00:00	57:00:00	1745	26	1771	P		Verificarea la etanșetate g/d subteran p/m,inclusiv efectuarea lucrarilor de schimbare a vanelor de secționare d.80mm la ieșire din PRG.
	or.Cimislia SE№1	SRG-1buc, PRG-79 buc or.Cimislia							3069	87	3156			Verificarea la etanșetate g/d subteran p/m,inclusiv efectuarea lucrarilor de schimbare a vanelor de secționare d.20mm la intrare în PRG.
	SE Mihailovca	SRG-2buc, PRG-8buc s.Selemet,SRG-1buc,PRG- 2buc s. Suric,SRG- 1buc,PRG14 buc s. Batir, SRG-2buc PRG-57buc s.Mihailovca.							1194	13	1207			Efectuarea lucrarilor de deservire tehnica la SRG (s.Batir) inlocuirea dispozitivului de inchidere la SRG, inclusiv verificarea la etanșetate g/d de p/m s.Mihailovca.

Cimislia	SE Valea-Perjei	Vana de sectionare d.100mm spre SE Valea-Perjei,SRG-1buc,PRG-17buc s.Ecaterinovca,SRG-1buc,PRG-7 buc s. Valea-Perjei,SRG-1 buc,PRG-15buc s. Gradiște,SRG-2buc,PRG-8buc s.Coștangalia, SRG-1buc,PRG-23buc s. Hîrtop.	P/M P/J	15.06.2021	8:00		33:00:00	33:00:00	1481	24	1505	P		Efectuarea lucrarilor de deservire tehnica la PRG, revizia dispozitivelor de inchidere la SRG,verificarea la etanșetate g/d, p/j s.Hîrtop PRG nr.1 s.Coștangalia PRG nr.5, s.Ecaterinovca PRG nr.1;2;3.
Cimislia	s.Fetita	IKR№14	P/J	23.06.2021	8:30		3:30:00	3:30:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparație și profilaxie la IKR №14.
Cimislia	s.Gura-Galbenei	gazoduct de presiune joasa d.32mm str.Gagarina-26 Brinză Nicolai	P/J	24.06.2021	5:10		1:40:00	1:40:00	1	0	1	N	AT	Incendiu la gazoductul de presiune joasă suprateran d.32mm.
Cimislia	s.Munteni	PRG №1	P/J	02.07.2021	8:30		6:50:00	6:50:00	15	0	15	N	AT	Conectare neautorizată și incorectă a încălzitorului de apă.
Cimislia	or.Cimislia	str.Al.cel Bun 136/II str.Al cel Bun 112	P/J	02.07.2021	9:00		7:00:00	7:00:00	22	0	22	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j, oțel.
Cimislia	or.Cimislia	PRG №157	P/J	06.07.2021	8:30		3:30:00	3:30:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparație și profilaxie la PRG №157.
Cimislia	or.Cimislia	PRG №68 PRG №97	P/J	07.07.2021	8:30		7:30:00	7:30:00	6	1	7	P		Efectuarea lucrarilor de reparație și profilaxie la PRG №68, PRG №97.
Cimislia	s.Bogdanovca-Veche	PRG №5	P/J	07.07.2021	8:30		8:00:00	8:00:00	16	0	16	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j, subteran.
Cimislia	s.Fețița	IKR №1 IKR №2	P/J	08.07.2021	8:30		3:30:00	3:30:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparație și profilaxie la IKR №1, IKR №2.
Cimislia	or.Cimislia	PRG №16	P/J	16.07.2021	8:00		8:00:00	8:00:00	7	1	8	P		Efectuarea lucrarilor de reparație și profilaxie la PRG №16.
Cimislia	or.Cimislia	PRG №38	P/J	22.07.2021	8:00		8:00:00	8:00:00	3	1	4	P		Efectuarea lucrarilor de reparație și profilaxie la PRG №38.
Cimislia	or.Cimislia	str.C.Stamati 18	P/J	23.07.2021	9:00		6:00:00	6:00:00	16	0	16	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j, oțel.
Cimislia	or.Cimislia	str.Al cel Bun 132/II	P/J	23.07.2021	9:00		6:00:00	6:00:00	30	0	30	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j, oțel.
Cimislia	s.Satul-Nou	PRG №18	P/J	26.07.2021	9:00		7:00:00	7:00:00	15	0	15	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j, subteran,PE.
Cimislia	s.Satul-Nou	PRG №10	P/J	26.07.2021	9:00		7:00:00	7:00:00	22	0	22	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j, subteran, PE.
Cimislia	s.Albina	SRG	P/M	26.07.2021	9:00		7:00:00	7:00:00	54	3	57	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/m, subteran, PE.
Cimislia	s.Mereni	SRG	P/M	26.07.2021	9:00		7:00:00	7:00:00	112	3	115	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/m, subteran, PE.
Cimislia	or.Cimislia	PRG №64	P/J	26.07.2021	8:00		8:00:00	8:00:00	59	0	59	P		Instalarea nodului de evidenta PRG №64
Cimislia	s.Javgur	IKR №11 IKR №3	P/J	26.07.2021	9:00		7:00:00	7:00:00	15	0	15	P		Efectuarea lucrarilor de reparație și profilaxie la IKR №11, IKR №3.
Cimislia	s.Gradiste	IKR №5	P/J	27.07.2021	9:00		7:00:00	7:00:00	3	0	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparație și profilaxie la IKR №5.
Cimislia	s.Ciucur-Minjur	PRG №35	P/M	27.07.2021	9:00		7:00:00	7:00:00	5	0	5	P		Racordarea in g/d, p/m, PE de la PRG №35 reconectarea locului de consum si demararea g/n consumatorilor.
Cimislia	or.Cimislia	str.Al cel Bun 128	P/J	30.07.2021	13:00		3:00:00	3:00:00	8	0	8	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j, oțel.
Cimislia	s.Bogdanovca-Noua	IKR №4 IKR №8	P/J	03.08.2021	9:00		7:00:00	7:00:00	7	0	7	P		Efectuarea lucrarilor de reparație și profilaxie la IKR №4, IKR №8.
Cimislia	s.Bogdanovca-Noua	IKR №11	P/J	03.08.2021	9:00		7:00:00	7:00:00	3	0	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparație și profilaxie la IKR №11.
Cimislia	s.Cenac	IKR №4 IKR №8	P/J	03.08.2021	9:00		7:00:00	7:00:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparație și profilaxie la IKR №4, IKR №8.
Cimislia	or.Cimislia	gazoduct de p/j str.P.Zadnipru-6	P/J	03.08.2021	9:00		7:00:00	7:00:00	1	0	1	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j, oțel.
Cimislia	s.Gura-Galbenei	SRG-Lipoveni, nod de evidență s.Rezeni,sectorul Gura-Galbenei	P/M P/J	09.08.2021	8:30		32:30:00	32:30:00	548	5	553	P		Efectuarea lucrarilor de profilaxie în baza acordului tehnic cu SA"Moldovagaz"
Cimislia	or.Cimislia	gazoduct de p/j interior, str.Șt cel Mare142/43	P/J	10.08.2021	9:00		7:00:00	7:00:00	15	0	15	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j, oțel.
Cimislia	or.Cimislia	gazoduct de presiune joasă d-32mm, str. M.Viteazul-2	P/J	18.08.2021	10:30		1:30:00	1:30:00	10	0	10	N	AT	Deteriorarea g/d în urma săpăturilor neautorizate a canalului pentru poziționarea conductei de apă,
Cimislia	s.Bogdanovca-Noua	PRG №7 PRG №8 PRG №9	P/J	19.08.2021	8:00		8:00:00	8:00:00	29	0	29	P		Verificarea la etanșetate g/d, subteran p/j.
Cimislia	or.Cimislia	gazoduct de p/j interior, str.V.Aleksandri 99/III	P/J	19.08.2021	9:00		7:00:00	7:00:00	20	0	20	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j, oțel.

Cimislia	s.Ialpujeni	IKR №1	P/J	20.08.2021	14:00		2:30:00	2:30:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR №1.
Cimislia	or.Cimislia	PRG №34	P/J	20.08.2021	8:30		8:00:00	8:00:00	5	0	5	P		Reamplasarea conductei de gaz la o inaltime mai ridicata fata de sol.
Cimislia	or.Cimislia	PRG №116	P/J	24.08.2021	13:00		3:00:00	3:00:00	0	1	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR №116.
Cimislia	or.Cimislia	str. Mateevici	P/J	01.09.2021	9:00		7:00:00	7:00:00	10	0	10	P		Reamplasarea conductei de gaz la o inaltime mai ridicata fata de sol.
Cimislia	or.Cimislia	PRG №54	P/J	03.09.2021	8:00		8:00:00	8:00:00	119	1	120	P		Instalarea nodului de evidenta la PRG №54.
Cimislia	or.Cimislia	PRG №10	P/J	06.09.2021	9:00		7:00:00	7:00:00	10	0	10	P		Reamplasarea conductei de gaz la o inaltime mai ridicata fata de sol.
Cimislia	or.Cimislia	PRG №124 PRG №125	P/J	06.09.2021	8:30		3:30:00	3:30:00	14	0	14	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG №124, PRG №125.
Cimislia	s.Bogdanovca-Veche	IKR №3 IKR №5 IKR №7	P/J	07.09.2021	8:30		7:30:00	7:30:00	8	0	8	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR №3, IKR №5, IKR №5.
Cimislia	or.Cimislia	PRG №79 PRG №109	P/J	07.09.2021	8:30		7:30:00	7:30:00	12	0	12	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG №79, PRG №109.
Cimislia	or.Cimislia	PRG №16 PRG №30	P/J	07.09.2021	8:30		7:30:00	7:30:00	17	1	18	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG №16, PRG №30.
Cimislia	or.Cimislia	str. Donici 40	P/J	07.09.2021	8:30		3:30:00	3:30:00	34	0	34	P		Instalarea vanei de sectionare la g/d p/j, C 100mm.
Cimislia	or.Cimislia	gazoduct de p/j interior, str.Mateevici 15	P/J	24.09.2021	9:00		3:00:00	3:00:00	10	0	10	P		Reamplasarea conductei de gaz la o inaltime mai ridicata fata de sol.
Cimislia	s.Iurevca	PRG №4	P/J	28.09.2021	9:00		7:00:00	7:00:00	5	0	5	P		Punerea sub presiune a g/d,p/j de la PRG №4 si demararea g/n consumatorilor noi.
Cimislia	or.Cimislia	gazoduct de p/j interior, str. Alcel Bun136/4	P/J	30.09.2021	9:00		7:00:00	7:00:00	3	0	3	P		Verificarea la etansietate g/d, p/j, oțel.
Cimislia	or.Cimislia	gazoduct de presiune medie,str.Secieriu	P/M	30.09.2021	9:00		7:00:00	7:00:00	240	2	242	P		Instalarea nodului de evidenta pe g/d, ,p/m, str.Secieriu.
Cimislia	or. Cimislia	str.C.Alba 12/1	P/J	04.10.2021	9:00		5:00:00	5:00:00	4	0	4	P		Verificarea la etansietate g/d, p/j, oțel.
Cimislia	or. Cimislia	PRG №120 PRG №121 PRG №99	P/J	04.10.2021	8:30		3:30:00	3:30:00	26	1	27	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG №120, PRG №121, PRG №99.
Cimislia	or. Cimislia	PRG №20	P/J	05.10.2021	13:45		2:05:00	2:05:00	10	0	10	N	AC	Incendiu la flanșele izolante a conductei de gaz de p/j, Ø50mm, provocat de caderea unui cablu electric de 0,4 kW pe conducta de gaz
Cimislia	or. Cimislia	IKR №51 IKR №108	P/J	05.10.2021	8:30		3:30:00	3:30:00	1	1	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR № 51, IKR № 108.
Cimislia	or. Cimislia	str.C.Stamati 8/1	P/J	05.10.2021	9:00		5:00:00	5:00:00	4	0	4	P		Verificarea la etansietate g/d, p/j, oțel.
Cimislia	or. Cimislia	str.St. cel Mare 144/1	P/J	05.10.2021	9:00		5:00:00	5:00:00	4	0	4	P		Verificarea la etansietate g/d, p/j, oțel.
Cimislia	or. Cimislia	PRG №39	P/J	06.10.2021	8:00		8:00:00	8:00:00	119	0	119	P		Instalarea nodului de evidenta la PRG № 39.
Cimislia	or. Cimislia	PRG №47	P/J	08.10.2021	8:00		8:00:00	8:00:00	106	0	106	P		Instalarea nodului de evidenta la PRG № 47.
Cimislia	or. Cimislia	PRG № 61	P/J	11.10.2021	9:00		3:00:00	3:00:00	32	0	32	P		Reamplasarea conductei de gaze Ø 40mm la o inaltime mai ridicata fata de sol.
Cimislia	s. Satul-Nou	IKR № 13a	P/J	14.10.2021	8:30		3:30:00	3:30:00	1	1	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR № 13a.
Cimislia	or. Cimislia	PRG № 23	P/J	21.10.2021	8:00		8:00:00	8:00:00	13	0	13	P		Modernizarea postului de reglare a gazelor № 23.
Cimislia	s. Gradiste	gazoduct p/m Ø 50mm, PE	P/M	27.10.2021	10:15		1:40:00	1:40:00	104	1	105	N	AT	Efectuarea lucrărilor de terasament neautorizate în legatură cu reparația apeductului.
Cimislia	s. Selemet	gazoduct p/j Ø 32mm, PE	P/J	29.10.2021	11:45		1:55:00	1:55:00	13	0	13	N	AT	Efectuarea lucrărilor de terasament neautorizate în legatură cu reparația podului.
Cimislia	s. Topal s. Cenac	IKR № 6 IKR №8 IKR №10	P/J	03.11.2021	8:30		7:30:00	7:30:00	5	0	5	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR № 6, IKR №8 s.Topala, IKR № 10 s. Cenac.
Cimislia	or. Cimislia	str.V.Alecsandri 97/1	P/J	03.11.2021	9:00		5:00:00	5:00:00	5	0	5	P		Verificarea la etansietate g/d ,p/j, oțel.
Cimislia	or. Cimislia	PRG №74 PRG №91 PRG №135	P/J	04.11.2021	8:30		7:30:00	7:30:00	3	3	6	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG №74, PRG №91, PRG №135.
Cimislia	or. Cimislia	str.M.Eminescu 49/II	P/J	04.11.2021	9:00		5:00:00	5:00:00	6	0	6	P		Verificarea la etansietate g/d , p/j, oțel.
Cimislia	s. Gradiste	PRG №14	P/J	08.11.2021	9:00		7:00:00	7:00:00	19	0	19	P		Punerea sub presiune a g/d, p/j de la PRG №14 si demararea gazelor naturale consumatorilor.
Cimislia	s. Fetita	PRG №3 PRG №4 PRG №5 PRG №6	P/J	10.11.2021	8:30		7:30:00	7:30:00	9	0	9	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG №3, PRG №4, PRG №5, PRG №6.
Cimislia	s. Fetita	PRG №9 PRG №16 PRG №19 PRG №20	P/J	11.11.2021	8:30		4:30:00	4:30:00	24	0	24	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG №9.,PRG №16, PRG №19,PRG №20.
Cimislia	s. Fetita	IKR №24	P/J	11.11.2021	14:30		2:00:00	2:00:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR №24.
Cimislia	or. Cimislia	gazoduct p/j str.Cojbuc	P/J	11.11.2021	9:00		5:00:00	5:00:00	101	0	101	P		Verificarea la etansietate g/d, p/j, oțel.,si inlocuirea tubului de protectie la iesire g/d din pamint.
Cimislia	s. Mihaiovsca	IKR №1	P/J	16.11.2021	8:30		3:30:00	3:30:00	4	0	4	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR №1.
Cimislia	or. Cimislia	PRG №75	P/J	17.11.2021	9:00		4:00:00	4:00:00	46	0	46	P		Instalarea nodului de evidenta la PRG №75.

Cimislia	or. Cimislia	str. V.Micle-65 Cojocaru Mihail	P/J	23.11.2021	12:05		2:40:00	2:40:00	4	0	4	N	AT	Deteriorarea g/d, p/ j, Ø50mm in procesul descararii lemnului din autocamion de tip "URAL".
Cimislia	s. Munteni	gazoduct de p/m si p/j Ø 40mm Svet Tudor	P/M P/J	03.12.2021	12:05		3:25:00	3:25:00	98	1	99	N	AT	Deteriorarea g/d, p/m, p/ j, Ø40mm in urma lucrarilor de trasament neautorizate in legatura cu reparatia apeductului.
Cimislia	or. Cimislia	gazoduct de p/j str.C.Stamati 24/1	P/J	06.12.2021	9:00		5:00:00	5:00:00	1	0	1	P		Verificarea la etansetate g/d, p/j, oțel.
Cimislia	s. Bogdanovca-Nouă	PRG №15 PRG №16	P/J	07.12.2021	8:30		7:30:00	7:30:00	11	0	11	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie și profilaxie la PRG №15, PRG №16,
Cimislia	or. Cimislia	IKR №146 IKR №148 IKR №152	P/J	07.12.2021	8:30		7:30:00	7:30:00	2	2	4	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie și profilaxie la IKR №146, IKR №148 IKR № 152.
Cimislia	s. Gura-Galbenei	PRG №10a PRG №33 PRG №36 PRG №40	P/J	13.12.2021	8:30		8:00:00	8:00:00	28	0	28	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie și profilaxie la PRG №10a.,PRG №33, PRG №36, PRG №40.
Cimislia	s. Lipoveni	PRG №5 PRG №6 PRG №8	P/J	15.12.2021	8:30		8:00:00	8:00:00	9	0	9	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie și profilaxie la PRG №5, PRG №6, PRG №8.
Cimislia	s. Munteni	PRG №4 PRG №5	P/J	17.12.2021	8:30		3:30:00	3:30:00	8	0	8	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie și profilaxie la PRG №4, PRG №5.
Cimislia	s. Iurievca	PRG №8	P/J	17.12.2021	12:30		3:30:00	3:30:00	9	0	9	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie și profilaxie la PRG №8.
Cimislia	s. Satul-Nou	gazoduct de p/j Ø50mm Chistol Grigorii	P/J	20.12.2021	8:25		8:05:00	8:05:00	27	0	27	N	AT	Umplerea g/d, p/j cu apa in urma conectarii neautorizate si incorecte a incalzorului de apa.
Cimislia	s. Fetita	PRG №17 PRG №18	P/J	20.12.2021	8:30		3:30:00	3:30:00	10	0	10	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie și profilaxie la PRG №17, PRG №18.
Cimislia	s. Fetita s. Gura-Galbenei	PRG №8 PRG №25 s.Fetita PRG №22 s.Gura-Galbenei	P/J	20.12.2021	8:30		7:30:00	7:30:00	5	0	5	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie și profilaxie la PRG №8, PRG №25 s.Fetita; PRG №22 s.Gura-Galbenei.
Cimislia	s. Valea-Perjei	IKR №3	P/J	27.12.2021	8:30		3:30:00	3:30:00	0	1	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie și profilaxie la IKR №3.
Total programate Cimislia							836:00:00	836:00:00	10199	198	10397			
Neprogramate AT							29:15:00	29:15:00	290	2	292			
Neprogramate AC							2:05:00	2:05:00	10	0	10			
Neprogramate FM														
Basarabeasca	or. Basarabeasca	str. S.Lazo, Verhni per. PRG -37	PJ	13.01.2021	8:40		8:30:00	8:30:00	40	0	40	P		Verificarea la etansetate
Basarabeasca	s.Başcalia	str. Viilor PRG-14	PJ	20.01.2021	08:20		4:40:00	4:40:00	8	0	8	P		Verificarea la etansetate
Basarabeasca	s.Başcalia	str. Viilor PRG-11	PJ	20.01.2021	13:20		3:40:00	3:40:00	10	0	10	P		Verificarea la etansetate
Basarabeasca	s.Başcalia	str. Şt. Cel Mare PRG -13	PJ	21.01.2021	08:40		7:50:00	7:50:00	29	0	29	P		Verificarea la etansetate
Basarabeasca	or. Basarabeasca	str. Pugaceva PRG- 34	PJ	22.01.2021	09:30		7:10:00	7:10:00	40	0	40	P		Verificarea la etansetate
Basarabeasca	s. Iserlia	str. Comsolului PRG- 1, 2	PJ	25.01.2021	09:10		7:40:00	7:40:00	21	0	21	P		Verificarea la etansetate
Basarabeasca	or. Basarabeasca	str. Chirpicinaia PRG-55	PJ	18.02.2021	09:30		2:20:00	2:20:00	31	0	31	P		Verificarea la etansetate
Basarabeasca	s. Sadaclia	str. Frunze, Caiselor PRG- 23	PJ	19.02.2021	08:40		6:50:00	6:50:00	18	0	18	P		Verificarea la etansetate
Basarabeasca	s. Abaclia	str. Ion Dodică PRG - 33	PJ	24.02.2021	08:30		8:20:00	8:20:00	71	0	71	P		Verificarea la etansetate
Basarabeasca	or. Basarabeasca	str. Pobedi, Gării SRG-1	PJ	24.02.2021	08:40		8:10:00	8:10:00	19	0	19	P		Verificarea la etansetate
Basarabeasca	or. Basarabeasca	str. Putilovscaia PRG-55	PJ	18.03.2021	08:30		4:55:00	4:55:00	36	0	36	P		Verificarea la etansetate
Basarabeasca	s. Sadaclia	str. Frunze, Caiselor PRG- 19	PJ	19.03.2021	08:50		6:50:00	6:50:00	28	0	28	P		Verificarea la etansetate
Basarabeasca	s. Abaclia	str. Ion Secieru PRG- 29	PJ	26.03.2021	09:20		7:40:00	7:40:00	23	0	23	P		Verificarea la etansetate
Basarabeasca	s. Iordanovca	PRG-35buc.	Pİ	01.07.2021	08:30		100:00:00	100:00:00	171	4	175	P		Verificarea la etansetate conducta de gaze subterana din PE presiune inalta și presiune medie.
	s.Sadaclia	PRG -10buc.							1024	13	1037			
	s.Carabetovca	PRG - 5 buc.							386	3	389			
	s. Iserlia	PRG - 20 buc.							147	3	150			
	s. Ivanovca	PRG -1							32	0	32			
Basarabeasca	s. Başcalia	PRG - 42 buc	PM	13.07.2021	08:30		55:30:00	55:30:00	769	10	779	P		Verificarea la etansetate conducta de gaze supratrana presiune joasa
Basarabeasca	or. Basarabeasca	PRG- 88 buc.	PM	17.08.2021	08:20		103:00:00	103:00:00	4010	98	4108	P		Verificarea la etansetate conducta de gaze subterana din oțel presiune medie și presiune joasa
	s. Abaclia	PRG- 49 buc.							1126	7	1133			
Basarabeasca	s. Başcalia	str. Gagarin PRG- 21	PJ	13.09.2021	09:40		2:25:00	2:25:00	19	0	19	N	AT	În urma instalării ilicite a încălzitorului de apă, a pătruns apă în conducta de gaz supratrana de presiune joasa Ø25mm

Basarabasca	or. Basarabasca	str. Chișinăului, Sindicatelor, Livezilor PRG - 8	PJ	12.10.2021	08:20		8:40:00	8:40:00	154	0	154	P		Verificarea la etanșetate conducta de gaze supraterană de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. Independenței, Ion Dodiță, de la PRG-12	PJ	13.10.2021	08:30		8:00:00	8:00:00	43	0	43	P		Verificarea la etanșetate conducta de gaze supraterană de presiune joasă
Basarabasca	s. Sadaclia	str. Frunze, Gorchi de la PRG-30	PJ	19.10.2021	08:30		8:30:00	8:30:00	11	0	11	P		Verificarea la etanșetate conducta de gaze supraterană de presiune joasă
Basarabasca	or. Basarabasca	str. Prieteniei de la PRG-46	PJ	28.10.2021	10:10		7:00:00	7:00:00	23	0	23	P		Verificarea la etanșetate conducta de gaze supraterană de presiune joasă
Basarabasca	s. Sadaclia	str. 31 august, Gorchi, 28 iunie, Scolii de la PRG - 5	PJ	03.11.2021	08:20		8:40:00	8:40:00	21	0	21	P		Verificarea la etanșetate conducta de gaze supraterană de presiune joasă
Basarabasca	or. Basarabasca	str. Ucrainscaia, Tineretului, de la PRG-46	PJ	11.11.2021	09:30		7:30:00	7:30:00	30	0	30	P		Verificarea la etanșetate conducta de gaze supraterană de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. Independenței, Gagarin, A. Mateevici de la PRG-12	PJ	16.11.2021	08:10		8:50:00	8:50:00	48	0	48	P		Verificarea la etanșetate conducta de gaze supraterană de presiune joasă
Basarabasca	or. Basarabasca	str. Sindicatelor, Livezilor, Sciorsa de la PRG-14	PJ	16.11.2021	13:00		4:00:00	4:00:00	4	0	4	P		Verificarea la etanșetate conducta de gaze supraterană de presiune joasă
Basarabasca	or. Basarabasca	str. Jucovschi, Budeonii de la PRG 48	PJ	14.12.2021	08:20		8:40:00	8:40:00	63	0	63	P		Verificarea la etanșetate conducta de gaze supraterană de presiune joasă
Basarabasca	or. Basarabasca	str. Ciapaev, Cerneahovschi de la PRG- 15, 13	PJ	14.12.2021	08:30		4:30:00	4:30:00	13	0	13	P		Verificarea la etanșetate conducta de gaze supraterană de presiune joasă
Basarabasca	s. Abaclia	str. Frunze, Școlii, Tolstoi de la PRG-10	PJ	15.12.2021	08:20		8:40:00	8:40:00	45	0	45	P		Verificarea la etanșetate conducta de gaze supraterană de presiune joasă
Basarabasca	s. Sadaclia	str. Fintimilor Frunze, Gorchi de la PRG - 4, 8	PJ	16.12.2021	09:30		7:30:00	7:30:00	60	0	60	P		Verificarea la etanșetate conducta de gaze supraterană de presiune joasă
Total programate Basarabasca							433:35:00	433:35:00	8554	138	8692			
Neprograme AT							2:25:00	2:25:00	19	0	19			
Neprograme AC														
Neprograme FM														
Leova	or. Leova	str. Alexandru cel Bun 1, Stefan Cel Mare 51	PJ	06.01.2021	11:00		6:00:00	6:00:00	6		6	P		Racordarea unui nou consumator
Leova	or. Leova	str. Independenței 21, ap21.25.29.32.37	PJ	29.01.2021	9:00		3:00:00	3:00:00	5		5	P		Demontarea si montarea robinetului la iesire din pamint Pj
Leova	or. Leova	str. Stefan Cel Mare 82, I.L. Caragiale 1,3	PJ	12.02.2021	11:20		4:10:00	4:10:00	14		14	p		Racordarea unui nou consumator
Leova	or. Leova	str. Stefan Cel Mare 67	PJ	24.02.2021	9:30		5:30:00	5:30:00	2		2	P		Racordarea unui nou consumator
Leova	or. Leova	str. Independenței 35-41	PJ	12.03.2021	9:30		2:30:00	2:30:00	6		6	P		Modificarea retelelor interioare
Leova	or. Leova	str. Independenței	PJ	31.03.2021	9:00		7:30:00	7:30:00	4		4	P		Modificarea retelelor interioare
Leova	or. Leova	str. Alexandru cel Bun 1, Stefan Cel Mare 51	PJ	06.01.2021	11:00		6:00:00	6:00:00	6		6	P		Racordarea unui nou consumator
Leova	or. Leova	str. Independenței 21 ap 21.25.29.32.37	PJ	29.01.2021	9:00		3:00:00	3:00:00	5		5	P		Demontarea si montarea robinetului la iesire din pamint Pj
Leova	or. Leova	str. Stefan Cel Mare 82, I.L. Caragiale 1,3	PJ	12.02.2021	11:20		4:10:00	4:10:00	14		14	p		Racordarea unui nou consumator
Leova	or. Leova	str. Stefan Cel Mare 67	PJ	24.02.2021	9:30		5:30:00	5:30:00	2		2	P		Racordarea unui nou consumator
Leova	or. Leova	str. Independenței 35-41	PJ	12.03.2021	9:30		2:30:00	2:30:00	6		6	P		Modificarea retelelor interioare
Leova	or. Leova	str. Independenței	PJ	31.03.2021	9:00		7:30:00	7:30:00	4		4	P		Modificarea retelelor interioare
Leova	or. Leova	str. Alexandru cel Bun 45	PJ	08.04.2021	9:00		3:20:00	3:20:00	10		10	P		Lucrari planificate, modificarea retelelor interioare
Leova	or. Leova	str. Cimpiilor 2/1-22, str. M. Viteazu 1-18, str. Burebista 1-15, str. P. Dudnic 2-13, str. L. Damian 3	PJ	19.04.2021	9:00		7:20:00	7:20:00	61		61	P		Lucrari planificate, proba la etansietate
Leova	s. Hanasanii Noi, s. Filipeni., s. Romanovca.	s. Hanasanii Noi, s. Filipeni. s. Romanovca	PJ	19.04.2021	9:15		80:00:00	80:00:00	358	5	363	P		Lucrari planificate, proba la etansietate
Leova	s. Baius	s. Baius	PJ	19.04.2021	14:10		0:30:00	0:30:00	10		10	N	AT	Conectare neautorizata de sinestator, incorect a incalzorului de apa la rețeaua de gaze de presiune joasa

Leova	or. Iargara	str. Stefan Voda	PJ	26.04.2021	11:19		7:40:00	7:40:00	283		283	N	AT	Lucrari de terasament neautorizat cu excavatorul in zona de protectie a gazoductului de presiune medie
Leova	or. Leova	str. D. Cantemir	PJ	13.05.2021	8:50		7:40:00	7:40:00	64		64	P		Lucrari planificate, proba la etansietate
Leova	or. Leova	str. Frumusica	PJ	13.05.2021	9:00		8:00:00	8:00:00	61		61	P		Lucrari planificate, proba la etansietate
Leova	s. Tomaiul Vechi	s. Tomaiul Vechi	PJ	20.05.2021	12:00		5:40:00	5:40:00	8	4	12	P		Lucrari planificate, proba la etansietate
Leova	s. Borogani, s. Tigheci, s. Cuporani	s. Borogani, s. Tigheci, s. Cuporani	PJ	24.05.2021	9:30		101:40:00	101:40:00	1012	8	1020	P		Lucrari planificate, proba la etansietate
Leova Hincesti	s. Ceadir s. Mingir	s. Ceadir s. Mingir	PJ	21.06.2021	9:00		55:40:00	55:40:00	160	2	162	P		Lucrari planificate, proba la etansietate
Leova	or. Leova	str. Gorchii 2-6	PJ	24.06.2021	9:00		7:00:00	7:00:00	3	2	5	P		Lucrari planificate, proba la etansietate
Leova	or. Leova	str. Dosoftel4-16	PJ	30.06.2021	9:00		6:00:00	6:00:00	16		16	P		Lucrari planificate, proba la etansietate
Leova	or. Leova	str. Aviatorilor, str. I.Creanga, str. Cogilniceanu, str. A. Ruso, str.M.Cibotaru, str, Tinereului, str. Vatlin, str. Luceafarul, str. Doina, str. Horelor, str. Al. Cel Batrin, str. Granicerilor, str. Podul de flor, str. Miorita	PJ	12.07.2021	11:00		31:20:00	31:20:00	299	2	301	P		Proba la etansietate
Leova	s. Frumusica	s. Frumusica	PJ	14.07.2021	9:00		32:00:00	32:00:00	32		32	P		Proba la etansietate
Leova	s. Borogani	s. Borogani	PJ	02.08.2021	11:20		3:20:00	3:20:00	18		18	N	AT	S-a deteriorat gazoductul de pj in urma efectuarii lucrarilor neautorizate in zona de protectie a gazoductului
Leova	s. Tigheci	s. Tigheci	PJ	11.08.2021	9:30		2:30:00	2:30:00	52		52	N	AT	S-a deteriorat gazoductul de pj in urma efectuarii lucrarilor neautorizate in zona de protectie a gazoductului
Leova	or. Leova	str. V. Alexandrii 10-54 PRG 53	PJ	12.08.2021	9:30		7:40:00	7:40:00	283		283	P		Proba la etansietate
Leova	r. Leova	s. Sarata Noua	PJ	23.08.2021	9:00		54:20:00	54:20:00	300	5	305	P		Proba la etansietate
Leova	or. Leova	str. Miron Costin 9	PJ	23.08.2021	9:00		6:20:00	6:20:00	12		12	P		Proba la etansietate
Leova	or. Iargara	str. Viilor	PJ	30.08.2021	9:00		2:15:00	2:15:00	28		28	N	AT	Conectarea neautorizata de sinestator, incorect a incalzitului de apa la rețeaua de gaze de presiune joasa
Leova	or. Leova	str. P. Rares, str. Hincu, str. Dacia, str P. Zadnipru	PJ	27.09.2021	9:15		7:30:00	7:30:00	41		41	P		Proba la etansietate
Leova	or. Leova	str. Alexandru cel Bun 45	PJ	25.10.2021	9:30		7:30:00	7:30:00	37		37	P		Lucrări planificate, înlăturarea scurgerilor de gaze
Leova	or. Leova	str. I. Soltis PRG 96	PJ	05.11.2021	9:15		4:05:00	4:05:00	9		9	P		Lucrări planificate, racordarea consumatorului nou
Leova	or. Leova	str. Vatlin 11, 13	PJ	10.11.2021	9:00		4:00:00	4:00:00	2		2	P		Lucrări planificate, proba la etansietate
Leova	or. Leova	str. Independentei , C. Stere, Stefan Cel Mare, N. Milescu	PJ	19.11.2021	14:00		1:40:00	1:40:00	6	3	9	P		Lucrări planificate, proba la etansietate
Leova	or. Leova	str. Kogilniceanu 1-48, I. Neculce	PJ	26.11.2021	11:00		1:00:00	1:00:00	23	1	24	P		Lucrări planificate, racordarea consumatorilor noi
Total programate Leova							497:05:00	497:05:00	2871	32	2903			
Neprogramate AT							16:15:00	16:15:00	391	0	391			
Neprogramate AC														
Neprogramate FM														
Total programate OOO							1766:40:00	1766:40:00	21624	368	21992			
Neprogramate AT							47:55:00	47:55:00	700	2	702			
Neprogramate AC							2:05:00	2:05:00	10	0	10			
Neprogramate FM							0:00:00	0:00:00	0	0	0			

Notă:

Tabelul 1 se va completa pentru toate întreruperile din rețeaua de gaze naturale

- 1) În coloana 7 (OST) se va indica durata întreruperii, cauzată de OST (după caz).
- 2) În coloana 8 (OSD) – timpul utilizat efectiv de OSD pentru executarea lucrărilor planificate sau neplanificate.
- 3) În coloana 9 (Total) se va indica durata totală a întreruperii (suma col 7 + col 8);
- 4) Coloanele 10 și 11 vor indica numărul de locuri de consum ale consumatorilor casnici (CC), respectiv noncasnici (NC), afectate de întrerupere;
- 5) În coloana 12 – numărul total de locuri de consum afectate (coloana 10 + coloana 11);
- 6) În coloana 13 se va înregistra cauza întreruperii, P – programată, N – neprogramată;
- 7) În coloana 14 (Ind.) se va înscrie indicele cauzei întreruperii, folosind următoarele notații;
- 8) În coloana 15 se va descrie detaliat cauza întreruperii.

Nivelul indicatorilor generali de continuitate în rețeaua de distribuție a gazelor naturale pe SRL "Cimișlia - gaz"

Rețeaua de distribuție (raionul)	Cauza întreruperilor	Numărul de consumatori deserviți (NCt)	NCi – numărul locurilor de consum ale consumatorilor finali, afectate de întreruperea i în livrarea gazelor naturale	Ti – durata întreruperii i în livrarea, gazelor naturale, calculată conform pct.20 din prezentul Regulament, minute	SAIDI (minute)	SAIFI (întreruperi)
Cimișlia	FM	10459				
	AT	10459	292	1755	5,239	0,0279
	AC	10459	10	125	0,12	0,0010
	Programate	10459	10397	50160	2309,862	0,9941
Basarabeasca	FM	7936				
	AT	7936	19	145	0,35	0,00239
	AC	7936				
	Programate	7936	8692	26015	5807,65	1,09526
Leova	FM	6853				
	AT	6853	391	975	21,26	0,05706
	AC	6853				
	Programate	6853	2903	29825	1520,69	0,42361
Total pe întreprindere	FM	25248	0	0	0,00	0,00000
	AT	25248	702	2875	8,05	0,02780
	AC	25248	10	125	0,05	0,00040
	Programate	25248	21992	106000	3195,09	0,87104

Notă:

Indicatorul SAIDI pentru OSD se va calcula luând ca bază numărul locurilor de consum (NCt), racordate la rețeaua întreprinderii raportoare.

FM – situații de forță majoră sau condiții meteorologice deosebite;

AT – acțiunile terților

AC – alte cauze;

Inginer-șef

Natalia Stoian

Indicatori garantați de continuitate în livrarea gazelor naturale pe SRL „Cimișlia - gaz” pentru anul 2021

Tabelul 3

Punct din Regulament	Descriere		Nr. de întreruperi	Mențiuni
Pct. 14, alin 1), lit. a)	Întreruperi, legate de efectuarea de lucrări (înlocuirea unui echipament de măsurare instalat la bloc / scara blocului, instalarea sau reamplasarea prin sudare a unui echipament de măsurare la un consumator casnic sau a aparatelor de utilizare pentru încălzire locală dintr-un apartament din blocul locativ), care necesită întreruperea parțială sau integrală a livrării gazelor naturale consumatorilor finali din bloc;	Total	0	
		Cu durata mai mare de 8 ore		
Pct. 14, alin 1), lit. b)	Întreruperi programate legate de efectuarea lucrărilor (de verificare la etanșeitate, de reparație, de înlocuire a unui sector sau a unui element al rețelei de gaze naturale, de racordare a obiectului), necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelei de gaze naturale cu <i>presiune joasă și medie</i> , inclusiv:			
	(1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	168	2606
		Cu durata mai mare de 36 ore	0	0
	(2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	7	877
		Cu durata mai mare de 48 ore	1	162
	(3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	5	1494
		Cu durata mai mare de 72 ore	1	363
	(4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale locuri de consum ale consumatorilor finali și mai mult.	Total	7	17015
	Cu durata mai mare de 120 ore	0	0	
Pct. 14, alin 1), lit. b)	Întreruperi neprogramate legate de lichidarea consecințelor avariilor sau incidentelor, inclusiv:			
	(1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	14	324
		Cu durata mai mare de 36 ore	0	0
	(2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	1	105
		Cu durata mai mare de 48 ore	0	0
	(3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	1	283
		Cu durata mai mare de 72 ore	0	0
	(4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale consumatorilor finali și mai mult.	Total	0	
	Cu durata mai mare de 120 ore	0	0	
Pct. 14, alin 1), lit. c)	Întreruperi, legate de efectuarea de lucrări (reparația, înlocuirea unui sector sau a unui element, racordarea obiectului), necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelelor de gaze naturale de <i>presiune înaltă</i> , cu întreruperea livrării gazelor naturale;	Total	0	
		Cu durata mai mare de 120 ore	0	0
Evaluarea continuității în alimentarea cu GN a consumatorilor finali – Numărul întreruperilor				
Punct din Regulament	Descriere		Nr. de consumatori	Mențiuni
Pct. 14, alin 2),	Numărul de consumatori finali (locuri de consum), afectați de întreruperi pe parcursul anului de gestiune	Total	22704	
		Consumatori pentru care a fost depășit numărul admis de întreruperi	0	
Informații privind respectarea obligației de plată a compensațiilor, prevăzută la pct. 15				
Numărul de cazuri de plată a compensațiilor, conform pct. 15				
Suma compensațiilor achitate, lei				

Inginer-șef

Natalia Stoian

Tabelul 4**Reclamații ale consumatorilor finali cu privire la presiunea gazelor naturale
pe SRL "Cimișlia - gaz"**

1.	Numărul de reclamații referitor la presiunea necorespunzătoare a gazelor naturale livrate	0
2.	Numărul de cazuri în care măsurarea presiunii gazelor naturale s-a efectuat în termen normativ (pct.27 – 5 zile lucrătoare).	0
3.	Numărul de reclamații referitor la presiunea gazelor naturale, la care s-a oferit un răspuns în termen normativ (pct.24 – 15 zile lucrătoare).	0
4.	Valoarea indicatorului ICD1 (pct.25)	

Inginer-șef**Natalia Stoian**

Calitatea relațiilor dintre operatorii de sistem și consumatorii finali pe SRL "Cimișlia - gaz"

Informarea despre întreruperile neprogramate de către OST	
Numărul total al consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST), afectați de întreruperile neprogramate din rețeaua de transport (pct.37, lit.a) – NUA	0
Numărul consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST), informați în termen normativ de până la 6 ore (pct.37, lit.a) – NU6	0
Indicator de calitate IC2 1 , calculat conform pct.37, lit.a)	0
Informarea despre întreruperile neprogramate de către OSD	
Numărul total al consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OSD), afectați de întreruperile neprogramate din rețeaua de distribuție (pct.37, lit.b) – NUA	712
Numărul consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OSD), informați în termen normativ de până la 12 ore (pct.37, lit.b) – NU12)	712
Indicator de calitate IC2 2 , calculat conform pct.37, lit.b)	100%
Informarea despre întreruperile programate de către OST/OSD	
Numărul total al consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST/OSD), afectați de întreruperile programate din rețeaua de transport/distribuție (pct.45, 46 – NUafect)	21992
Numărul consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OST/OSD), informați în termen normativ de până la 3 zile calendaristice (pct.48 – Nu3)	21992
Indicator de calitate IC2 3 , calculat conform pct.48	100%
Eliberarea avizului de racordare solicitanților (pct.53)	
Numărul total al cererilor pentru eliberarea avizelor de racordare la rețeaua de GN (pct.53 – NTCracord)	1064
Numărul avizelor de racordare/refuzurilor argumentate, eliberate în termen normativ de cel mult 15 zile calendaristice (pct.53 – N15)	1064
Indicatorul de calitate IC3, calculat conform pct.53	100%
Racordarea la rețeaua de gaze naturale (pct.55)	
Numărul total de cereri de racordare la rețeaua de gaze naturale	733
Numărul solicitanților de punere sub presiune a instalației de utilizare în termen normativ de cel mult 4 zile lucrătoare	733
Numărul de cereri de plată a compensației	0
Suma compensațiilor achitate conform pct.56 (lei)	0
Reconectarea instalației de utilizare la rețeaua de gaze naturale (pct.57)	
Numărul total de cereri privind reconectarea la rețeaua de gaze naturale	183
Numărul de reconectări la rețeaua de gaze naturale, efectuate în termen normativ de cel mult 2 zile lucrătoare	183
Numărul de cereri de plată a compensației	0
Suma compensațiilor achitate conform pct.58 (lei)	0
Montarea unui alt echipament de măsurare în locul celui supus verificării metrologice, sau defectat nu din vina consumatorului casnic (pct.59)	
Numărul total de cazuri de demontare a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor casnici cu scopul verificării metrologice sau în cazul defectării nu din vina consumatorului casnic, fără instalarea altui echipament de măsurare	0
Numărul de cazuri de restabilire a evidenței gazelor naturale în termen mai mare de 10 zile calendaristice	0
Numărul de cereri de plată a compensației	0
Suma compensațiilor achitate conform pct.60 (lei)	0

pct.65 2) $T_m = 1064 * 9,2 / 1064 = 9,2$ zile

pct.65 3) $T_m = 0 * 0 / 0 = 0$ zile