

Anexa
la Regulamentul privind calitatea serviciilor de transport
și de distribuție a gazelor naturale aprobat prin
Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE
nr.422 din 22.11.2019

**SRL "Cimișlia - gaz"
(OST)**

**RAPORT
cu privire la calitatea serviciului de transport/distribuție
a gazelor naturale pentru perioada anului 2023**

Numărul de consumatori (locuri de consum), deserviți în perioada de referință (NCt), - 25736

inclusiv:

Numărul de consumatori casnici (CC) - 25207, numărul locurilor de consum ale CC - 25207

Numărul de consumatori noncasnici (CN) - 529, numărul locurilor de consum ale CN - 781

Inginer-șef



Natalia Stoian

**Inginer secția
și de producere**



Nicolae Cernov

Executor: Nicolae Cernov
Tel. 0241 26311

Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL "Cimislia - gaz" pentru anul 2023

Tabelul 1

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/ OSD	Nivelul de presiune (inaltă P/ medie PM/joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Ora Restabilirii serviciului	Durata intreruperii, Ti			Numărul locuințelor de consum, afectate de intrerupere (NCI)			Cauza intreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cimislia	s.Ciucur-Minjir	IKR№ 3	PJ	17.01.2023	13:30	16:00		2:30:00	2:30:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№3.
Cimislia	or.Cimislia	IKR№ 110 KR№ 139	PJ	18.01.2023	08:30	16:00		7:30:00	7:30:00	0	2	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№110, IKR№139.
Cimislia	s.Gura-Galbenei	IKR№ 39	PJ	18.01.2023	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№39.
Cimislia	s.Mihalovca	IKR№ 2 IKR№ 3	PJ	20.01.2023	08:30	16:00		7:30:00	7:30:00	4	0	4	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№2, IKR№3.
Cimislia	or.Cimislia	str.ST cel Mare 18/1	PJ	24.01.2023	09:00	15:00		6:00:00	6:00:00	9	0	9	P		Verificarea la etansietate g/d, p/j oțel.
Cimislia	or.Cimislia	str.AI cel Bun 132/II	PJ	24.01.2023	09:00	15:00		6:00:00	6:00:00	10	0	10	P		Verificarea la etansietate g/d, p/j oțel.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№32	PJ	07.02.2023	09:00	10:00		1:00:00	1:00:00	6	0	6	P		Racordarea,punerea sub presiune a g/d, p/j si demararea g/n la consumatorul nou.
Cimislia	or.Cimislia	str.V.Alecsandri 79/II	PJ	09.02.2023	09:00	15:00		6:00:00	6:00:00	5	0	5	P		Verificarea la etansietate g/d, p/j oțel.
Cimislia	s.Ciucur-Minjir	IKR№16	PJ	13.02.2023	15:00	16:30		1:30:00	1:30:00	4	0	4	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№16.
Cimislia	or.Cimislia	IKR№114 IKR№133	PJ	14.02.2023	08:30	16:00		7:30:00	7:30:00	1	1	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№114, IKR№133.
Cimislia	s.Mihalovca	IKR№ 4 IKR№ 9	PJ	16.02.2023	08:30	16:00		7:30:00	7:30:00	11	0	11	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№ 4, IKR№9.
Cimislia	or.Cimislia	str.A Russo 21	PJ	20.02.2023	15:10	16:40		1:30:00	1:30:00	4	0	4	N	AT	Umplerea g/d, p/j cu apa in urma montarii neautorizate si incorecte a incalzorului de apa.
Cimislia	or.Cimislia	IKR№35	PJ	21.02.2023	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	1	1	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№35.
Cimislia	s.Ialpujeni	IKR№2	PJ	23.02.2023	08:30	14:00		5:30:00	5:30:00	0	1	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№2.
Cimislia	s.Ecaterinovca	IKR№17	PJ	03.03.2023	08:30	14:00		5:30:00	5:30:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№17.
Cimislia	s.Ciucur-Minjir	IKR№5 IKR№18	PJ	13.03.2023	08:30	16:00		7:30:00	7:30:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№ 5, IKR№ 18.
Cimislia	s.Ciucur-Minjir	IKR№20a IKR№23	PJ	14.03.2023	08:30	16:00		7:30:00	7:30:00	3	0	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№ 20a: IKR№ 23.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№32 PRG№132	PJ	14.03.2023	08:30	16:00		7:30:00	7:30:00	6	1	7	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№ 32: PRG№ 132.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№49 PRG№61 PRG№61a	PJ	15.03.2023	08:30	16:00		7:30:00	7:30:00	41	1	42	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№ 49; PRG№ 61; PRG№ 61a.
Cimislia	s.Gura-Galbenei	IKR№30	PJ	16.03.2023	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№30.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№92	PJ	16.03.2023	08:00	16:00		8:00:00	8:00:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie si montarea liniei de ocolire la PRG№92.
Cimislia	or.Cimislia	IKR№80	PJ	16.03.2023	13:30	16:00		2:30:00	2:30:00	0	4	4	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR№80.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№60	PJ	20.03.2023	08:30	16:30		8:00:00	8:00:00	1	1	2	P		Efectuarea lucrarilor de motare liniei de ocolire la PRG№60.
Cimislia	s.Ciucur-Minjir	IKR №27 IKR №32	PJ	06.04.2023	08:30	15:00		6:30:00	6:30:00	1	1	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR №27, IKR №32.
Cimislia	s.Sagaidac	IKR №4	PJ	07.04.2023	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	1	1	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR №4.
Cimislia	or.Cimislia	IKR №10 IKR №11	PJ	11.04.2023	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	38	0	38	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR №10, IKR №11.
Cimislia	or.Cimislia	IKR №100	PJ	12.04.2023	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	0	1	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR №100.
Cimislia	or.Cimislia	str.M.Viteazul 85	PJ	20.04.2023	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	9	0	9	P		Efectuarea lucrarilor de inlocuire a vanei de sectionare d.50mm, p/j, str.M.Viteazul 85
Cimislia	s.Gura-Galbenei	IKR №9	PJ	21.04.2023	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR №9.
Cimislia	s.Ialpujeni	IKR №1	PJ	25.04.2023	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR №1.
Cimislia	or.Cimislia	str.M.Eminescu 44/2	PJ	27.04.2023	09:00	15:00		6:00:00	6:00:00	5	0	5	P		Verificarea la etansietate gazoductului p/j si reconectarea gazoductului interior.
Cimislia	s.Bogdanovca-Noua	IKR № 1 IKR № 2	PJ	03.05.2023	08:30	15:00		6:30:00	6:30:00	3	0	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR № 1,IKR № 2
Cimislia	or.Cimislia	PRG №98	PJ	04.05.2023	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	0	1	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie si montarea liniei de ocolire la PRG №98.
Cimislia	s.Gura-Galbenei	gazoduct de p/j, Ø 20mm str.V.Alecsandri	PJ	05.05.2023	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	5	0	5	P		Efectuarea lucrarilor de inlocuire a vanei de sectionare d.20mm, p/j, str.V.Alecsandri
Cimislia	or.Cimislia	IKR №76	PJ	16.05.2023	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR №76.
Cimislia	s.Mihalovca	IKR №40 IKR № 7	PJ	16.05.2023	08:30	15:00		6:30:00	6:30:00	3	0	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR № 40, IKR № 7
Cimislia	or.Cimislia	str.V.Alecsandri 97/1	PJ	17.05.2023	09:00	15:00		6:00:00	6:00:00	10	0	10	P		Verificarea la etansietate gazoductului p/j, oțel.
Cimislia	s.Gura-Galbenei	str.V.Alecsandri	PJ	18.05.2023	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	4	0	4	P		Efectuarea lucrarilor de inlocuire a robinetului de sectionare Ø 20,p/j.
Cimislia	s.Ialpujeni	IKR №1	PJ	26.05.2023	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR №1
Cimislia	s.Hirtop	PRG №9	PJ	29.05.2023	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	10	0	10	P		Verificarea la etansietate g/d subteran PE si g/d,p/j supateran oțel.
Cimislia	s.Bogdanovca- Veche	gazoduct de p/j, Ø 32mm de la PRG №2	PJ	01.06.2023	17:35	19:35		2:00:00	2:00:00	10	0	10	N	AT	Deteriorarea g/d subteran p/j Ø 32 mm in urma efectuarii lucrarilor de pozitionare a canalului de evacuare a apei de catre SRL "Dortehtrans"

Cimisia	or. Cimisia	str.C.Alba 14	PJ	05.06.2023	09:00	12:00		3:00:00	3:00:00	28	0	28	P	Verificarea la etansietate g/d ,p/j
Cimisia	s. Bogdanovca-Noua	IKR № 10 IKR № 12 IKR № 14	PJ	09.06.2023	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	4	0	4	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR № 10, IKR № 12, IKR № 14.
Cimisia	or. Cimisia	PRG №20 PRG №23	PJ	13.06.2023	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	39	0	39	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG № 20, PRG № 23.
Cimisia	or. Cimisia	PRG №45	PJ	13.06.2023	08:00	15:30		7:30:00	7:30:00	3	0	3	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie si montarea liniei de ocolire la PRG №45.
Cimisia	or. Cimisia	PRG №72 PRG №24	PJ	14.06.2023	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	37	1	38	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG № 72, PRG № 24.
Cimisia	or. Cimisia	PRG №20	PJ	15.06.2023	08:00	15:30		7:30:00	7:30:00	26	0	26	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie si inlocuirea regulatorului de tip RDGD pe FRG2MB.
Cimisia	s. Batir	IKR №14	PJ	15.06.2023	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	2	0	2	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IKR №14.
Cimisia	or. Cimisia	str.St cel Mare 28/2	PJ	15.06.2023	09:00	14:00		5:00:00	5:00:00	4	0	4	P	Verificarea la etansietate g/d,p/j otel.
Cimisia	s. Ivanovca-Noua	PRG №1,2,3,4,5,6	PM	20.06.2023	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	115	0	115	P	Verificarea la etansietate g/d subteran p/m pina la PRG №1;2,3,4,5,6.
Cimisia	s.Mihailovca	PRG№ 32	PJ	03.07.2023	09:00	12:00		3:00:00	3:00:00	18	0	18	P	Punerea sub presiune g/d,p/j de la PRG№ 32 si demararea gazelor naturale consumatorilor noi.
Cimisia	or.Cimisia	PRG№ 13	PJ	04.07.2023	08:00	10:00		2:00:00	2:00:00	20	0	20	P	Reconectarea g/d,p/j de la PRG№ 13
Cimisia	s.Dimitrovca	IRG№1 IRG№3	PJ	04.07.2023	08:30	15:00		6:30:00	6:30:00	8	0	8	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la IRG№1, IRG№3.
Cimisia	or.Cimisia	PRG№ 129	PM	05.07.2023	08:30	14:30		6:00:00	6:00:00	3	0	3	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie si inlocuirea robinetului p/m Ø32mm.la PRG№ 129.
Cimisia	or.Cimisia	PRG№ 47	PJ	06.07.2023	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	105	1	106	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie si inlocuirea PRG de tip RD50 cu 2 linii de la PRG № 47.
Cimisia	or.Cimisia	PRG№ 53	PJ	10.07.2023	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	13	0	13	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie si inlocuirea PRG de tip DKR70 pe FRG2MB.
Cimisia	s.Mihailovca	RCP№10	PJ	10.07.2023	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	7	0	7	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RCP №10.
Cimisia	s. Valea-Perjei	RCP№4	PJ	12.07.2023	08:30	15:00		6:30:00	6:30:00	0	1	1	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RCP№4.
Cimisia	or.Cimisia	st-la. St cel Mare 1/1-16/1, str.St cel Mare 108-136; str. Tineretului 1-16	PJ	12.07.2023	09:00	12:00		3:00:00	3:00:00	39	0	39	P	Verificarea la etansietate g/d,p/j,Otel st-la St cel Mare1/1-16/1;str.St cel Mare108-136;str.Tineretului 1-16.
Cimisia	or.Cimisia	gazoduct p/m str..Al cel Bun PRG№53, PRG№6	PM	PJ	18.07.2023	08:00	17:00	57:00:00	57:00:00	1359	56	1415	P	Sistarea vanei de sectionare d.80 str.Al cel Bun,verificarea la etansietate g/d subteran p/m, inclusiv efectuarea lucrarilor de schimbare a PRG.№53, PRG № 6.
	or.Cimisia s.Topal	SRG-s.Topal PRG-9buc. Vana de sectionare d.80 str.Decebal or. Cimisia PRG-7 buc.,vana de sectionare d.100 str.Secieru PRG- 9 buc.inclusiv PRG №17 PRG№ 47												Verificarea la etansietate g/d subteran p/m, p/j s.Topala, inclusiv efectuarea lucrarilor de schimbare a vanelor de sectionare d.50 p/m str.m.Bleah Conoval, inlocuirea PRG№17; PRG№ 47.
	s.Mihailovca s.Selemet	s.Mihailovca SRG -1 buc., PRG-19 buc, s.Selemet PRG-7 buc.												Verificarea la etansietate g/d subteran p/m, s. Mihailovca, s. Selemet,inclusiv efectuarea lucrarilor de inlocuire a vanei de sectionare d.50 in SRG s. Mihailovca.
	s.Gradiste	SRG -1 buc PRG-12 buc												Efectuarea lucrarilor de deservire tehnica la PRG, revizia dispozitivelor de inchidere la SRG,verificarea la etansietate g/d, p/m s.Gradiste
Cimisia	s.Bogdanovca-Noua	PRG №45 RCP№4 RCP№8	PJ	03.08.2023	08:30	15:00		6:30:00	6:30:00	10	0	10	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RCP№4;RCP№8; RCP№11.
Cimisia	s.Cenac	RCP№4 RCP№8	PJ	03.08.2023	08:30	15:00		6:30:00	6:30:00	11	0	11	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RCP№4; RCP№8.
Cimisia	or.Cimisia	str.Donici №51-85 str.Mateevici №55-85 str.Mateevici №44-74 str.P.Zadnipru №4-63.	PJ	10.08.2023	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	53	0	53	P	Verificarea la etansietate g/d,p/j, str.Donici №51-85 str.Mateevici №55-85 str.Mateevici №44-74 str.P.Zadnipru №4-63.
Cimisia	s.Mihailovca	RCP №44 №45,46,47,48.	PJ	10.08.2023	08:30	16:30		8:00:00	8:00:00	17	0	17	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RCP№44; 45,46,47,48.
Cimisia	s.Mihailovca	RCP№56	PJ	10.08.2023	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	1	0	1	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RCP№56.
Cimisia	s.Maximeni	RICP№1	PJ	14.08.2023	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	3	0	3	P	Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RICP№1.
Cimisia	s.Porumbrei s.Sagaidac	SRG-1buc PRG-8buc s.Porumbrei PRG- 10buc s.Sagaidac	PI PM	15.08.2023	08:00	17:00		57:00:00	57:00:00	656	3	659	P	Verificarea la etansietate g/d subteran p/l,p/m, s.Porumbrei,s.Sagaidac.
	s.Ivanovca-Noua s.Gura-Galbenei s.Mereni	SRG-s.Ivanovca-Noua PRG-11buc s.Gura- Galbenei, SRG s.Mereni SRG s.Ivanovca-Noua												Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG,inclusiv efectuarea lucrarilor de schimbare a vanelor de sectionare d.50,p/m la SRG s.Ivanovca-Noua.

Cimislia	or.Cimislia	PRG№18 PRG№19	PJ	15.08.2023	08.30	16.30		8:00:00	8:00:00	35	2	37	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№18.; PRG№19.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№78	PJ	16.08.2023	08.00	16.00		8:00:00	8:00:00	5	0	5	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie si montarea liniei de ocolire la PRG№78
Cimislia	or.Cimislia	PRG№25 PRG№37	PJ	16.08.2023	08.30	16.30		8:00:00	8:00:00	26	1	27	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№25; PRG№37.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№132 PRG№141 PRG№155	PJ	17.08.2023	08.30	16.30		8:00:00	8:00:00	0	3	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№132; PRG№141;PRG№155..
Cimislia	or.Cimislia	gazoduct p/j str.Eminescu tr.Miorita	PJ	18.08.2023	08.30	16.00		7:30:00	7:30:00	76	0	76	P		Verificarea la etansietate g/d,p/j,oțel.
Cimislia	or.Cimislia	gazoduct p/j str.Eminescu str.Luciafarul	PJ	21.08.2023	08.30	16.00		7:30:00	7:30:00	34	0	34	P		Verificarea la etansietate g/d,p/j,oțel.
Cimislia	or.Cimislia	gazoduct p/j str.P.Zadniru str.Mateevici	PJ	22.08.2023	08.30	16.00		7:30:00	7:30:00	52	0	52	P		Verificarea la etansietate g/d,p/j,oțel.
Cimislia	or.Cimislia	RICP№116	PJ	23.08.2023	13.30	16.30		3:00:00	3:00:00	0	1	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RICP№116.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№56	PJ	29.08.2023	09:00	17:00		8:00:00	8:00:00	19	0	19	P		Verificarea la etansietate g/d,p/j si reconectarea consumatorului de la PRG№56.
Cimislia	or.Cimislia	RCP№30	PJ	06.09.2023	08.30	12.00		3:30:00	3:30:00	11	0	11	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RCP№30.
Cimislia	s.Costangalia	SRG	PM	06.09.2023	08.30	15.30		7:00:00	7:00:00	129	1	130	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la SRG
Cimislia	or.Cimislia	RCP№56 RCP№65 RCP№67	PJ	12.09.2023	08.30	15.30		7:00:00	7:00:00	21	1	22	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RCP№56; RCP№65; RCP№67.
Cimislia	s.Ciucur-Minjur	RCP№6	PJ	13.09.2023	08.00	15.30		7:30:00	7:30:00	7	0	7	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxi si inlocuirea regulatorului de tip DKR-50 pe ERG-S25.
Cimislia	s.Mihailovca	PRG№3 PRG№4 PRG№24 PRG№9 PRG№10	PJ	19.09.2023	08.30	16.30		8:00:00	8:00:00	23	0	23	P		Verificarea la etansietate a g/d,p/j de la PRG№3; PRG№4; PRG№24; PRG№9; PRG№10.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№48	PJ	19.09.2023	09.00	15.00		6:00:00	6:00:00	29	0	29	P		Verificarea la etansietate a g/d,p/j si reconectarea consumatorului in urma modificarilor in documentatia de proiect.
Cimislia	or.Cimislia	str.Al cel Bun 129/1	PJ	21.09.2023	09:00	15:00		6:00:00	6:00:00	4	0	4	P		Verificarea la etansietate a g/d,p/j,Oțel.
Cimislia	s.Mihailovca	PRG№2 PRG№13 PRG№14 PRG№25	PJ	21.09.2023	08.30	16.30		8:00:00	8:00:00	34	0	34	P		Verificarea la etansietate a g/d,p/j,PE.
Cimislia	or.Cimislia	gazoduct p/j str.M. eminescu 33	PJ	03.10.2023	09:00	12:00		3:00:00	3:00:00	8		8	P		Verificarea la etansietate g/d,p/j,oțel.
Cimislia	or.Cimislia	RICP№106 RICP№147 ICP f/n str.Suveranitatii	PJ	04.10.2023	08.30	15.00		6:30:00	6:30:00	2	1	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RICP №106; RICP№ 147; RICP f/n str.Suveranitatii.
Cimislia	or.Cimislia	RICP№51 RICP№108	PJ	05.10.2023	08.30	15.00		6:30:00	6:30:00	1	1	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RICP №51; RICP№108.
Cimislia	or.Cimislia	RCP№86	PJ	05.10.2023	14.00	16.00		2:00:00	2:00:00		1	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RCP №86.
Cimislia	s.Satul-Nou	RICP№13a	PJ	12.10.2023	08.30	12.00		3:30:00	3:30:00	1	1	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RCP №13a
Cimislia	or.Cimislia	RCP№84 RCP№117 RCP№134	PJ	17.10.2023	08.30	15.30		7:00:00	7:00:00	18		18	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RCP №84; ICP №117; RCP №134 .
Cimislia	or.Cimislia	gazoduct p/j str.V.Alecsandri99/IV	PJ	18.10.2023	09:00	15:00		6:00:00	6:00:00	15		15	P		Verificarea la etansietate g/d,p/j,oțel.
Cimislia	s.Mihailovca	RCP№39	PJ	24.10.2023	08.30	15.30		7:00:00	7:00:00	14		14	P		Efectuarea lucrarilor de inlocuire a robinetului de sectionare d.20,p/j de la RCP№39.
Hincesti	s.Nemțeni	SRG	PM PJ	02.11.2023	17.00	12.25		19:25:00	19:25:00	84	2	86	N	AT	Din motive necunoscute a fost intreruptă alimentarea cu gaze naturale de la nodul de evidență comercial a SRL "Ungheni-gaz" către gazoductul de presiune înaltă, din satul Bălaurești.
Cimislia	or.Cimislia	RCP№140 RCP№119	PJ	02.11.2023	08.30	15.30		7:00:00	7:00:00		2	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RCP №140;RCP №119.

Cimisia	or. Cimisia	gazoduct p/j str. C. Stamati 6/1	PJ	03.11.2023	09:00	12:00		3:00:00	3:00:00	6		6	P		Verificarea la etansietate g/d,p/j, oțel.
Cimisia	s. Satul-Nou	gazoduct subteran spre s. Satul-Nou; s. Suric	PÎ	06.11.2023	17:00	19:30		2:30:00	2:30:00	285	5	290	N	AT	Deteriorarea gazoductului in urma sapatunilor neautorizate de terasament pentru pozitionarea cablului optic de catre SRL "Click-com".
Cimisia	s. Bogdanovca-Noua	RCP№6 RCP№9 RCP№13	PJ	07.11.2023	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	19		19	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RCP № 6; RCP №9; RCP №13.
Cimisia	s. Sagaidac	RICP№9	PJ	09.11.2023	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	1		1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RICP №9.
Cimisia	or. Cimisia	PRG№47	PJ	13.11.2023	09:00	12:00		3:00:00	3:00:00	21		21	P		Punerea sub presiune g/d,p/j de la PRG №47 si reconectarea consumatorului Comerzan Constantin.
Cimisia	or. Cimisia	RCP№89 RCP№96	PJ	14.11.2023	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	0	2	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RCP № 89; RCP №96.
Cimisia	s. Fetita	RCP№10 RCP№13 RCP№15 RCP№16 RCP №17	PJ	14.11.2023	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	16		16	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RCP № 10; RCP №13; RCP№ 15; RCP№16; RCP №17.
Cimisia	s. Fetita	RCP№18 RCP№19	PJ	15.11.2023	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	15		15	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RCP № 18; RCP №19; RCP№ 20; RCP№27.
Cimisia	or. Cimisia	RCP№113	PJ	15.11.2023	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	5	2	7	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RCP№113.
Cimisia	s. Munteni	RCP№9	PJ	16.11.2023	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	2		2	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RCP№9.
Cimisia	s. Costangalia	RCP№8	PJ	20.11.2023	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	1		1	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RCP№8.
Cimisia	or. Cimisia	PRG№16	PJ	21.11.2023	08:00	15:30		7:30:00	7:30:00	7	1	8	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la PRG№16.
Cimisia	s. Gura-Galbenei	PRG№1	PJ	29.11.2023	09:30	15:30		6:00:00	6:00:00	41		41	P		Efectuarea lucrarilor de montare a nodului de evidenta la PRG№1.
Cimisia	s. Bogdanovca-Noua	RCP№15 RCP№16	PJ	05.12.2023	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	11		11	P		Efectuarea lucrarilor de reparatie si profilaxie la RCP № 15; RCP №16.
Cimisia	or. Cimisia	str. Al cel Bun 135/2	PJ	12.12.2023	09:00	15:00		6:00:00	6:00:00	15		15	P		Verificarea la etansietate g/d,p/j, oțel si reconectarea gazoduct interior str. Al cel Bun 135/2.
Cimisia	or. Cimisia	str. M. Eminescu 43/II	PJ	12.12.2023	09:00	15:00		6:00:00	6:00:00	15		15	P		Verificarea la etansietate g/d,p/j, oțel.
Cimisia	or. Cimisia	str. M. Eminescu 43/2	PJ	19.12.2023	09:00	12:00		3:00:00	3:00:00	15		15	P		Reconectarea gazoduct interior str. M. Eminescu 43/2.
Cimisia	or. Cimisia	RCP №117	PJ	26.12.2023	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	12		12	P		Efectuarea lucrarilor de inlocuire a robinetelor de sectionare la scara I, II, str. C. Alba 12.
Total programate Cimisia								712:30:00	712:30:00	3553	98	3651			
Neprogramate CI															
Neprogramate CS															
Neprogramate AT								25:25:00	25:25:00	383	7	390			
Basarabesaca	s. Bașcalia	str. Ștefan cel Mare PRG - 17	PJ	18.01.2023	09:00	15:00		6:00:00	6:00:00	33	0	33	P		Verificarea la etansietate
Basarabesaca	s. Carabetovca	str. Ștefan cel Mare PRG - 3	PJ	24.01.2023	08:30	15:00		6:30:00	6:30:00	38	0	38	P		Verificarea la etansietate
Basarabesaca	or. Basarabesaca	str. Putilovscaia de la PRG 55	PJ	27.01.2023	09:00	17:15		8:15:00	8:15:00	30	0	30	P		Verificarea la etansietate
Basarabesaca	or. Basarabesaca	str. Chirpicinaia, Turgheneva de la PRG-55	PJ	15.02.2023	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	25	0	25	P		Verificarea la etansietate
Basarabesaca	or. Basarabesaca	str. Cotovschii PRG - 23, 24	PJ	15.02.2023	08:20	16:00		7:40:00	7:40:00	42	0	42	P		Verificarea la etansietate
Basarabesaca	s. Carabetovca	str. Ștefan cel Mare PRG - 2	PJ	16.02.2023	08:30	16:35		8:05:00	8:05:00	53	0	53	P		Verificarea la etansietate
Basarabesaca	s. Bașcalia	str. Ștefan cel Mare, Viilor PRG- 16, 18	PJ	16.02.2023	08:30	11:30		3:00:00	3:00:00	35	0	35	P		Verificarea la etansietate
Basarabesaca	or. Basarabesaca	str. Privoczialinaia PRG-54	PJ	15.03.2023	09:30	17:00		7:30:00	7:30:00	80	0	80	P		Verificarea la etansietate
Basarabesaca	or. Basarabesaca	str. Cotovschii PRG-24	PJ	15.03.2023	08:00	16:00		8:00:00	8:00:00	30	0	30	P		Verificarea la etansietate
Basarabesaca	s. Bașcalia	str. M. Eminescu PRG - 15	PJ	16.03.2023	10:00	15:00		5:00:00	5:00:00	44	0	44	P		Verificarea la etansietate
Basarabesaca	s. Carabetovca	str. Frunze, Florilor PRG - 1	PJ	17.03.2023	08:25	16:40		8:15:00	8:15:00	58	0	58	P		Verificarea la etansietate
Basarabesaca	or. Basarabesaca	str. Depoului №2 PC-3	PM	28.03.2023	13:50	15:20		1:30:00	1:30:00	0	5	5	N	CS	În urma condițiilor meteo nefavorabile (vînt puternic) peretele din piatră de calcar cu o înălțime de 3,6 m a căzut peste gazoductul supratran din oțel de presiune medie D.32mm, în rezultatul căreia s-a rupt în totalitate de la locul de sudură.
Basarabesaca	s. Abaclia	str. Frunze, Independenței, Tolstoi	PJ	29.03.2023	08:30	12:30		4:00:00	4:00:00	14	0	14	P		Schimbarea regulatorului RDGD-20 cu DKR-70
Basarabesaca	s. Abaclia	str. Frunze, Independenței, 31 August, Tolstoi PRG-20	PJ	29.03.2023	13:00	16:30		3:30:00	3:30:00	15	0	15	P		Schimbarea regulatorului RDGD-20 cu FRG/2MB
Basarabesaca	s. Abaclia	PRG- 22buc.	PM	13.06.2023	09:00	09:30		24:30:00	24:30:00	541	3	544	P		Montarea vanei de inchidere d.40mm prin sudură la conducta de presiune medie la intrarea în PRG nr.9

Basarabesca	s.Sadaclia	PRG-35 buc.	PJ	18.07.2023	08:25	06:00	93:35:00	93:35:00	1776	24	1800	P	AT	Înlocuirea venelor de închidere d.80mm s.Iordanovca presiune înaltă și în s.Sadaclia presiune medie. La nodul tehnologic de evidențe gaze s. Carabetovca înlocuirea venei d.100mm la intrarea în dulap. Înlocuirea PRG-ului existent nr.6 din s. Sadaclia	
	s.Iordanovca	PRG -5 buc.													
	s.Carabetovca	PRG - 10 buc.													
	s. Iserlia	PRG - 20 buc.													
	s. Ivanovca	PRG -1buc.													
Basarabesca	or. Basarabesca	str. Gării Nr. 118	PJ	15.08.2023	13:10	15:30	2:20:00	2:20:00	3		3	N	AT	În urma curățării copacilor o ramură a căzut peste gazoductul supratran din oțel d.32mm de presiune joasă. În consecință a fost deteriorat gazoductul.	
Basarabesca	s. Bașcalia	str. M.Eminescu Nr. 170	PM	17.08.2023	19:26	12:37	17:11:00	17:11:00	788	10	798	N	AT	În urma lucrărilor de terasament neautorizate în zona de protecție a gazoductelor subterane, cu scopul de conectare la sistemul centralizat de canalizare a fost deteriorat gazoductul subteran din polietilen d.110mm presiune medie cu excavatorul	
Basarabesca	s. Iserlia	str. Comsolului PRG Nr.1	PJ	18.08.2023	08:35	17:00	8:25:00	8:25:00	14		14	P		Verificarea la etanșietate conducta de gaze presiune joasă	
Basarabesca	or. Basarabesca	PRG -47, 81, 45, 39, 46, 37, 48	PM	11.10.2023	09:00	17:00	8:00:00	8:00:00	418	1	419	P		Înlocuirea venei de închidere d.50mm la conducta supratrană de presiune medie la intrarea în PRG Nr. 47	
Basarabesca	s. Carabetovca	str. Livezilor, I.Secieru PRG-6	PJ	23.11.2023	08:00	16:10	8:10:00	8:10:00	55		55	P		Verificarea la etanșietate.	
Basarabesca	or. Basarabesca	str. St. Razin PRG-51	PJ	27.11.2023	08:30	16:45	8:15:00	8:15:00	22	3	25	P		Verificarea la etanșietate.	
Basarabesca	or. Basarabesca	str. Octombrie PRG-18	PJ	28.11.2023	08:30	16:30	8:00:00	8:00:00	57		57	P		Verificarea la etanșietate.	
Basarabesca	s. Bașcalia	str. M.Eminescu de la PRG - 12	PJ	28.11.2023	08:30	15:30	7:00:00	7:00:00	19		19	P		Verificarea la etanșietate.	
Basarabesca	or. Basarabesca	str. Școlii de la PRG -19	PJ	12.12.2023	08:30	16:10	7:40:00	7:40:00	27		27	P		Verificarea la etanșietate.	
Basarabesca	or. Basarabesca	str. Maiačovschi PRG- 38	PJ	12.12.2023	08:30	15:30	7:00:00	7:00:00	20		20	P		Verificarea la etanșietate.	
Basarabesca	s. Bașcalia	str. Victoria, M. Eminescu de la PRG-12	PJ	13.12.2023	08:30	14:00	5:30:00	5:30:00	21		21	P		Verificarea la etanșietate.	
Basarabesca	s. Carabetovca	str. Tineretului PRG-7	PJ	13.12.2023	08:30	16:55	8:25:00	8:25:00	54		54	P		Verificarea la etanșietate.	
Total programate Basarabesca							277:15:00	277:15:00	3521	31	3552				
Neprogramate CI															
Neprogramate CS							1:30:00	1:30:00	0	5	5				
Neprogramate AT							19:31:00	19:31:00	791	10	801				
Leova	or. Leova	str. Independentei 13 ap.15,18,21.	PJ	12.01.2023	09:00	12:00	3:00:00	3:00:00	3		3	P		Lucrari planificate, verificare al etansietate	
Leova	or. Leova	str. Varlaam 12 ap 33,36,39,42	PJ	18.01.2023	10:00	16:00	6:00:00	6:00:00	4		4	P		Lucrari planificate, verificare al etansietate	
Leova	s. Borogani	s. Borogani PRG 34	PM/PJ	17.02.2023	10:30	15:30	5:00:00	5:00:00	12		12	P		Lucrari planificate, Reparatia PRG(Lichidarea scurgerei de gaze)	
Leova	s. Borogani	s. Borogani PRG 35	PM/PJ	22.02.2023	09:00	17:50	8:50:00	8:50:00	34		34	P		Lucrari planificate, Reparatia PRG(Lichidarea scurgerei de gaze)	
Leova	or. Leova	str. Luceafarului	PM/PJ	21.03.2023	09:00	15:30	6:30:00	6:30:00	5		5	P		Lucrari planificate, Reparatia PRG (reutilarea)	
Leova	or. Leova	str. I. Voda 1-26	PJ	19.04.2023	09:00	16:40	7:40:00	7:40:00	21		21	P		Lucrari planificate, Reparatia PRG (reutilarea)	
Leova	or. Leova	str. Stefan Cel Mare 38 -49, M. Eminescu 19-29 PRG N 9	PJ	26.04.2023	09:05	17:00	7:55:00	7:55:00	25		25	P		Lucrari planificate, Reparatia PRG (reutilarea)	
Leova	or. Leova	str. Independentei 13	PJ	04.05.2023	09:15	17:00	7:45:00	7:45:00	4		4	P		Lucrari planificate, verificarea la etansietate.	
Leova	or. Leova	str. Independentei 23	PJ	05.05.2023	09:00	17:00	8:00:00	8:00:00	5		5	P		Lucrari planificate, verificarea la etansietate.	
Leova	or. Leova	str. B. P. Hajdeu 8	PJ	21.03.2023	08:40	16:45	8:05:00	8:05:00	51		51	P		Lucrari planificate, verificarea la etansietate	
Leova	or. Leova	str.M. Eminescu 49	PJ	18.05.2023	09:30	19:05	9:35:00	9:35:00	31		31	P		Lucrari planificate, verificarea la etansietate	
Leova	or. Leova	str. Independentei 23	PJ	19.05.2023	09:00	17:00	8:00:00	8:00:00	8		8	P		Lucrari planificate, verificarea la etansietate	
Leova	s. Tigheci, s. Cuporani	s. Tigheci, s. Cuporani	PM/PJ	24.05.2023	12:35	18:45	30:10:00	30:10:00	380	4	384	P		Lucrari planificate, verificarea la etansietate.	
Leova	or. Leova	str.C. Pruteanu 4-17/2, M. Eminescu 37-45	PJ	13.06.2023	10:00	14:05	4:05:00	4:05:00	11		11	P		Lucrari planificate, Modificarea retelelor de gaze de presiune joasa	
Leova	or. Leova	str. M. Varlaam 1/1, 1-8, Str. Gorchii 1-6, str. Dosoftei 1-5, str. Unirii 1-39, str. Dacia 2-19, str. Crasescu 1-9, str. M. Hincu 1-14, str. P. Rares 1-14, str. P. Zadniru 2-24	PM/PJ	14.06.2023	09:45	15:00	53:15:00	53:15:00	256	24	280	P		Lucrari planificate, verificarea la etansietate.	

Leova	s. Saratica Noua, s. Bestemac, s. Cimpul Drept	s. Saratica Noua, s. Bestemac, s. Cimpul Drept	PÎ/PM/PJ	14.06.2023	10:00	17:25		31:25:00	31:25:00	137	2	139	P		Lucrari planificate. Verificarea la etansietate.
Leova	or. Leova	str. B.P. Hasdeu 2	PJ	26.07.2023	09:00	17:15		8:15:00	8:15:00	3		3	P		Lucrari planificate. Modificarea retelelor de gaze de presiune joasă
Leova	or. Leova	str. Cosbuc 1-28	PJ	28.07.2023	09:05	16:55		7:50:00	7:50:00	11		11	P		Lucrari planificate. Reparatia PRG nr. 109 (reutilarea)
Leova	s. Cazangic, s. Bulgarica	sat. Cazangic, s. Bulgarica	PI/PM/PJ	18.07.2023	11:00	14:30		27:30:00	27:30:00	172	7	179	P		Lucrari planificate. Verificarea la etansietate
Leova	s. Borogani	sat. Borogani	PJ	24.08.2023	09:00	15:00		6:00:00	6:00:00	35		35	P		Lucrari planificate. Reparatia PRG nr. 12 (reutilarea)
Leova	or. Leova	str. Marinescu, Stefan Cel Mare	PJ	29.09.2023	09:00	16:15		7:15:00	7:15:00	18	1	19	P		Lucrari planificate. Reparatia PRG nr. 136 (reutilarea)
Leova	or. Leova	str. B.P. Hasdeu 2	PJ	11.10.2023	09:00	16:00		7:00:00	7:00:00	4		4	P		Lucrari planificate. Modificarea retelelor de gaze de presiune joasa
Leova	or. Leova	str. Independentei 15 ap 14,17,20,23.	PJ	07.11.2023	09:00	14:00		5:00:00	5:00:00	4		4	P		Lucrări planificate. Verificarea la etansietate.
Leova	or. Leova	str. Koginiceanu 1-48, str. I. Neculce 1-8 PRG 60	PJ	01.12.2023	11:00	15:00		4:00:00	4:00:00	30	1	31	P		Lucrări planificate. Verificarea la etansietate.
Total programate Leova								278:05:00	278:05:00	1264	39	1303			
Neprogramate CI															
Neprogramate CS															
Neprogramate AT															
Total programate OOO								1267:50:00	1267:50:00	8338	168	8506			
Neprogramate CI								0:00:00	0:00:00	0	0	0			
Neprogramate CS								1:30:00	1:30:00	0	5	5			
Neprogramate AT								44:56:00	44:56:00	1174	17	1191			

Inginer-șef

Natalia Stoian

Inginer secția tehnică
și de producere

Nicolae Cernov

Executor: Nicolae Cernov
Tel. 0241 26311

Nivelul indicatorilor generali de continuitate în rețeaua de distribuție a gazelor naturale pe SRL "Cimișlia - gaz" pentru anul 2023

Rețeaua de distribuție (raionul)	Cauza întreruperilor	Numărul de consumatori deserviți (NCt)	NCi – numărul locurilor de consum ale consumatorilor finali, afectate de întreruperea i în livrarea gazelor naturale	Ti – durata întreruperii i în livrarea, gazelor naturale, calculată conform pct.20 din prezentul Regulament, minute	SAIDI (minute)	SAIFI (întreruperi)	CAIDI
Cimișlia	CI	10670					
	CS	10670					
	AT	10670	390	1525	13,613	0,03655	372,436
	Programate	10670	3637	39690	720,810	0,34086	2114,666
Basarabasca	CI	7871					
	CS	7871	5	90	0,057	0,00064	90,000
	AT	7871	801	1171	104,581	0,10177	1027,663
	Programate	7871	3552	16635	1454,294	0,45128	3222,621
Leova	CI	7195					
	CS	7195					
	AT	7195					
	Programate	7195	1303	16695	317,664	0,18110	1754,102
Total pe întreprindere	CI	25736	0	0	0,000	0,00000	
	CS	25736	5	90	0,017	0,00019	90,000
	AT	25736	1191	2696	37,629	0,04628	813,105
	Programate	25736	8492	73020	832,429	0,32997	2522,773


Notă: Indicatorul SAIDI pentru OSD se va calcula luând ca bază numărul locurilor de consum (NCt), racordate la rețeaua întreprinderii raportoare.

CI-cauze interne;

CS-condiții speciale;

AT - acțiunile terților.

Inginer-șef



Natalia Stoian

Inginer secția tehnică și de producere



Nicolae Cernov

Executor: Nicolae Cernov

Tel. 0241 26311

**Indicatori garanțați de continuitate în livrarea gazelor naturale pe SRL „Cimișlia - gaz”
pentru anul 2023**

Punct din Regulament	Descriere		Nr. de întreruperi	Mențiuni
Pct. 14, sbp. 1), lit. a)	Întreruperi programate legate de efectuarea lucrărilor de către OSD:			
	(1) de montare a unui echipament de măsurare instalat la bloc/scara blocului, instalare sau reamplasare prin sudare a unui echipament de măsurare la un consumator casnic;	Total		
		Cu durata mai mare de 5 ore		
	(2) lucrări de montare, instalare sau reamplasare a aparatelor de utilizare pentru încălzire locală dintr-un apartament din blocul locativ, care necesită întreruperea parțială sau integrală a livrării gazelor naturale consumatorilor finali din bloc.	Total		
		Cu durata mai mare de 2 ore		
Pct. 14, sbp. 1), lit. b)	Întreruperi programate legate de efectuarea lucrărilor de către OSD de verificare la etanșeitate, reparație, înlocuire a unui sector sau a unui element al rețelei de gaze naturale, de racordare a obiectului, strămutare a rețelelor de gaze naturale, necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelei de gaze naturale cu presiune joasă și medie			
	(1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	145	
		Cu durata mai mare de 36 ore		
	(2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	5	
		Cu durata mai mare de 48 ore		
	(3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	3	
		Cu durata mai mare de 72 ore		
	(4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale locuri de consum ale consumatorilor finali și mai mult.	Total	4	
	Cu durata mai mare de 120 ore			
Pct. 14, sbp. 1), lit. b)	Întreruperi neprogramate legate de lichidarea consecințelor avariilor sau incidentelor, inclusiv:			
	(1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	5	
		Cu durata mai mare de 36 ore		
	(2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total		
		Cu durata mai mare de 48 ore		
	(3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	1	
		Cu durata mai mare de 72 ore		
	(4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale consumatorilor finali și mai mult.	Total	1	
	Cu durata mai mare de 120 ore			
Pct. 14, sbp. 1), lit. c)	Întreruperi programate legate de efectuarea lucrărilor de către OSD de verificare la etanșeitate, reparație, înlocuire a unui sector sau a unui element, racordarea obiectului, necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelelor de gaze naturale de presiune înaltă	Total	4	
		Cu durata mai mare de 120 ore		
	Întreruperi neprogramate legate de lichidarea consecințelor avariilor sau incidentelor	Total	2	
		Cu durata mai mare de 120 ore		
Pct. 14, sbp. 1), lit. d)	Întreruperi programate legate de efectuarea lucrărilor de către OST de verificare la etanșeitate, reparație, înlocuire a unui sector sau a unui element, racordarea obiectului, necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelelor de transport	Total		
		Cu durata mai mare de 120 ore		
	Întreruperi neprogramate legate de lichidarea consecințelor avariilor sau incidentelor	Total		
	Cu durata mai mare de 120 ore			


Evaluarea continuității în alimentarea cu GN a consumatorilor finali – Numărul întreruperilor				
Punct din Regulament	Descriere		Nr. de consumatori	Mențiuni
Pct. 14, subp. 2),	Numărul total al locurilor de consum, afectate de întreruperi pe parcursul anului de gestiune	Total	9702	
		Locuri de consum pentru care a fost depășit numărul admis de întreruperi		
Informații privind respectarea obligației de plată a compensațiilor, prevăzută la pct. 15				
Numărul de cazuri de plată a compensațiilor, conform pct. 15				
Suma compensațiilor achitate, lei				

Inginer-șef



Natalia Stoian

**Inginer secția tehnică
și de producere**



Nicolae Cernov

Executor: Nicolae Cernov

Tel. 0241 26311

**Reclamații ale consumatorilor finali cu privire la presiunea gazelor naturale
pe SRL "Cimișlia - gaz" pentru anul 2023**

Tabelul 4

1.	Numărul de reclamații referitor la presiunea necorespunzătoare a gazelor naturale livrate	
2.	Numărul de cazuri în care măsurarea presiunii gazelor naturale s-a efectuat în termen normativ (pct. 27 - 5 zile lucrătoare).	
3.	Numărul de reclamații referitor la presiunea gazelor naturale, la care s-a oferit un răspuns în termen normativ (pct. 24 - 15 zile lucrătoare).	
4.	Valoarea indicatorului general ICD1 (pct. 25)	
5.	Numărul de compensații achitate	
6.	Suma compensațiilor achitate conform pct.	

Inginer-șef



Natalia Stoian

**Inginer secția tehnică
și de producere**



Nicolae Cernov

Executor: Nicolae Cernov
Tel. 0241 26311

**Calitatea relațiilor dintre operatorii de sistem și consumatorii finali pe SRL "Cimișlia - gaz"
pentru anul 2023**

Informarea despre întreruperile neprogramate de către OST	
Numărul total al locurilor de consum (locuri de consum racordate la rețeaua OST), afectate de întreruperile neprogramate din rețeaua de transport (pct. 37, lit. a) – N_{UA})	0
Numărul locurilor de consum (locuri de consum racordate la rețeaua OST), informate în termen normativ de până la 6 ore (pct. 37, lit. a) – N_{U6})	0
Indicator general de calitate IC_2^1 , calculat conform pct. 37, lit. a)	100%
Informarea despre întreruperile neprogramate de către OSD	
Numărul total al locurilor de consum (locuri de consum racordate la rețeaua OSD), afectate de întreruperile neprogramate din rețeaua de distribuție (pct. 37, lit. b) – N_{UA})	1196
Numărul locurilor de consum (locuri de consum racordate la rețeaua OST), informate în termen normativ de până la 12 ore (pct. 37, lit. b) – N_{U12})	1196
Indicator general de calitate IC_2^2 , calculat conform pct. 37, lit. b)	100%
Informarea despre întreruperile programate de către OST/OSD	
Numărul total al locurilor de consum (locuri de consum racordate la rețeaua OST/OSD), afectate de întreruperile programate din rețeaua de transport/distribuție (pct. 45, 46 – $N_{U\text{afect}}$)	8506
Numărul locurilor de consum (locuri de consum racordate la rețeaua OST/OSD), informate în termen normativ de până la 3 zile calendaristice (pct. 48 – N_{U3})	8506
Indicator general de calitate IC_2^3 , calculat conform pct. 48	100%
Informarea despre montarea/demontarea/înlocuirea echipamentului de măsurare (pct. 50)	
Numărul total de cazuri de montare/demontare/înlocuire a echipamentelor de măsurare	5500
Numărul cazurilor în care au fost respectate data prestabilită și intervalul normativ	5500
Numărul de compensații achitate	
Suma compensațiilor achitate conform pct. 50 ¹	
Eliberarea avizului de racordare solicitanților (pct. 53)	
Numărul total al cererilor pentru eliberarea avizelor de racordare la rețeaua de GN (pct. 53 - $N_{TC\text{ racord}}$)	468
Numărul avizelor de racordare/refuzurilor argumentate, eliberate în termen normativ de cel mult 15 zile calendaristice (pct. 53 – N_{15})	468
Indicatorul general de calitate IC_3 , calculat conform pct. 53	100%
Numărul de compensații achitate	
Suma compensațiilor achitate conform pct. 53	
Racordarea la rețeaua de gaze naturale (pct. 55)	
Numărul total al cererilor de racordare la rețeaua de gaze naturale, după cum urmează:	625
numărul total al cererilor privind racordarea instalației noi	336
numărul total al cererilor privind modificarea instalației existente	289
Numărul solicitanților de punere sub presiune a instalației de utilizare în termen normativ de cel mult 4 zile lucrătoare:	625
numărul cazurilor executate în termen	
Numărul de compensații achitate	
Suma compensațiilor achitate conform pct. 56	
Reconectarea instalației de utilizare la rețeaua de gaze naturale (pct. 57)	
Numărul total al cererilor privind reconectarea la rețeaua de gaze naturale	228
Numărul reconectărilor la rețeaua de gaze naturale, efectuate în termen normativ de cel mult 2 zile lucrătoare	228
Numărul de compensații achitate	
Suma compensațiilor achitate conform pct. 58	

Montarea unui alt echipament de măsurare în locul celui supus verificării metrologice, sau defectat nu din vina consumatorului casnic (pct. 59)	
Numărul total al cazurilor de demontare a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor casnici cu scopul verificării metrologice sau în cazul defectării nu din vina consumatorului casnic, fără instalarea altui echipament de măsurare	0
Numărul cazurilor de restabilire a evidenței gazelor naturale în termen mai mare de 10 zile calendaristice	0
Numărul de compensații achitate	
Suma compensațiilor achitate conform pct. 60	

pct.65 2) $T_m = 468 * 9,2 / 468 = 9,2$ zile

pct.65 3) $T_m = 0 * 0 / 0 = 0$ zile

Inginer-șef



Natalia Stoian

Inginer secția tehnică
și de producere



Nicolae Cernov

Executor: Nicolae Cernov

Tel. 0241 26311