

Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL "Cimislia - gaz" pentru trimestrul I al anului 2025

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/ OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ/ medie PM/joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întrerupe rii	Ora Restabilir ii serviciulu i	Durata întreruperii, Ti			Numărul locurilor de consum, afectate de			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program at/ Neprogra mat (P/N)	Cauza, conform clasificări i din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cimislia	s.Mihailovca	RICP№2	PJ	13.01.2025	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	2	0	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparație si profilaxie la RICP №2.
Cimislia	or.Cimislia	PRG№26	PJ	16.01.2025	09:00	15:00		6:00:00	6:00:00	80	0	80	P		Punerea sub presiune a gazoductului de p/j si reconectarea g/d nou (Gradinita de copii "Andries")
Cimislia	s.Gura-Galbenei s.Munteni	RICP№45 RICP№9	PJ	22.01.2025	08:30	15:00		6:30:00	6:30:00	1	1	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparație si profilaxie la RICP №45 s.Gura-Galbenei; RICP №9 s.Munteni.
Cimislia	s.Ecaterinovca	RICP№17	PJ	24.01.2025	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparație si profilaxie la RICP №17.
Cimislia	s.Mihailovca	RICP№4 RICP№9	PJ	05.02.2025	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	1	1	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparație si profilaxie la RICP №4; RICP №9.
Cimislia	or.Cimislia	str.A1 cel Bun 132/II	PJ	18.02.2025	09:00	14:00		5:00:00	5:00:00	10	0	10	P		Verificarea la etanșetate g/d,p/j,otel si reconectarea gazoduct interior str.A1 cel Bun 132/II.
Cimislia	s.Gradiște	RICP№5	PJ	25.02.2025	08:30	15:00		6:30:00	6:30:00	1	1	2	P		Efectuarea lucrarilor de reparație si profilaxie la RICP №5.
Cimislia	or.Cimislia	str.Decebal 12 scara A;B	PJ	17.03.2025	09:00	15:00		6:00:00	6:00:00	30	0	30	P		Verificarea la etanșetate g/d,p/j,otel si reconectarea gazoduct interior str.Decebal 12 scara A;B.
Cimislia	s.Valea Perjei	RICP№3	PJ	20.03.2025	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	0	1	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparație si profilaxie la RICP №3.
Cimislia	s.Hirtop	RCP№5a	PJ	20.03.2025	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	1	0	1	P		Efectuarea lucrarilor de reparație si profilaxie la RICP №5.
Cimislia	s.Fetita	RICP№1 RICP№2	PJ	21.03.2025	08:30	14:00		5:30:00	5:30:00	3	0	3	P		Efectuarea lucrarilor de reparație si profilaxie la RICP №1;RICP №2.
Cimislia	or.Cimislia	str.M.Eminescu 44/III	PJ	24.03.2025	09:00	15:00		6:00:00	6:00:00	5	0	5	P		Verificarea la etanșetate g/d,p/j,otel si reconectarea gazoduct interior str.M.Eminescu 44/III
Basarabeasaca	or. Basarabeasca	str. K. Marx 66	PJ	05.01.2025	14.45	16.50		2:05:00	2:05:00	8	0	8	P		Reamplasarea conductei existente d.50mm, ce tranzitează construcțiile auxiliare și reamplasarea cu acces liber
Basarabeasaca	s. Abaclia	str.Independenței nr.162 PRG - 15	PM	09.01.2025	09.00	10.15		1:15:00	1:15:00	17	0	17	P		Lichidarea scurgerii la vana de secționare d.50mm presiune medie
Basarabeasaca	or. Basarabeasca	str.Cemeahovschi Nr.37 de la PRG- 13	PJ	28.02.2025	15.45	16.30		0:45:00	0:45:00	3	0	3	P		Reamplasarea contorului de gaze din interiorul locuinței la hotarul de delimitare
Basarabeasaca	s. Abaclia	str. I.Creangă	PM	13.03.2025	12.35	17.30		4:55:00	4:55:00	547	5	552	N	AT	În urma lucrărilor de terasament neautorizate în zona de protecție a rețelilor de gaze naturale subterane, echipa SRL "MAXDAN ELECTRO" efectuind forări în sol cu tehnică specială cu scopul de a înlocui pilonii pentru liniile electrice, a fost deteriorată rețeaua de gaze subterană din PE Ø 63mm, presiune medie.
Basarabeasaca	s. Abaclia	str. Independenței nr. 225A de la PRG -19	PJ	26.03.2025	15.45	16.30		0:45:00	0:45:00	2	0	2	P		Reamplasarea contorului de gaze la hotarul de delimitare