

Tabelul 1

RegISTRUL întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali SRL "Cimișia-gaz" pentru trimestrul II al anului 2025

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/ OSD	Nivelul de presiune (finală P1/ medie PM/josă PJ)	Data întreruperii	Ora începerii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii, Ti			Numărul locurilor de consum, afectate de			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program au Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cimișia	s. Cenac	RCP №1	PJ	14.04.2025	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	5	0	5	P		Verificarea la etanșetate g/t subteran PE, p/j.
Cimișia	s. Cenac	RCP №2	PJ	14.04.2025	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	14	0	14	P		Verificarea la etanșetate g/t subteran PE, p/j.
Cimișia	or. Cimișia	str. Al cel Bun 129/II	PJ	14.04.2025	09:00	15:00		6:00:00	6:00:00	5	0	5	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j, oțel și reconectarea gazoduct interior.
Cimișia	s. Cenac	RCP №6	PJ	14.04.2025	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	8	0	8	P		Verificarea la etanșetate g/t subteran PE, p/j.
Cimișia	s. Cenac	RCP №7	PJ	14.04.2025	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	10	0	10	P		Verificarea la etanșetate g/t subteran PE, p/j.
Cimișia	s. Cenac	RCP №5	PJ	22.04.2025	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	21	0	21	P		Verificarea la etanșetate g/t subteran PE, p/j.
Cimișia	s. Cenac	RCP №11	PJ	23.04.2025	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	15	0	15	P		Verificarea la etanșetate g/t subteran PE, p/j.
Cimișia	s. Cenac	RCP №9	PJ	07.05.2025	09:00	15:00		6:00:00	6:00:00	8	0	8	P		Verificarea la etanșetate g/d, p/j, oțel și reconectarea gazoduct interior.
Cimișia	or. Cimișia	str. M. Eminescu 41/15 scara II	PJ	16.05.2025	09:00	15:30		6:30:00	6:30:00	10	0	10	P		Efectuarea lucrărilor de lichidare a scurgerii la robinet d.20mm, p/m.
Cimișia	or. Cimișia	RCP №90	PM	19.05.2025	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	39	0	39	P		Verificarea la etanșetate g/t subteran PE, p/j.
Cimișia	s. Gradiște	RCP №3	PJ	20.05.2025	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	66	2	68	P		Verificarea la etanșetate g/t subteran PE, p/j.
Cimișia	s. Gradiște	RCP №6	PJ	20.05.2025	09:00	16:30		7:30:00	7:30:00	8	0	8	P		Efectuarea lucrărilor de reparație, profilaxie și înlocuirea regulatorului.
Cimișia	s. Topala	RCP №9	PM	28.05.2025	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	53	0	53	P		Verificarea la etanșetate g/t, p/j.
Cimișia	or. Cimișia	RCP №9	PJ	28.05.2025	19:00	19:30		48:30:00	48:30:00	7	1	8	N	CS	În urma ploilor abundente a fost spălat pavajul și fundația zidului de sprijin din beton, care a dus la căderea zidului peste conducta de gaze, deteriorând gazoductul supratran, oțel, Ø57mm.
Cimișia	or. Cimișia	RCP №16	PJ	04.06.2025	08:30	12:00		3:30:00	3:30:00	2	4	6	P		Efectuarea lucrărilor de reparație și profilaxie.
Cimișia	or. Cimișia	RCP №102	PJ	05.06.2025	13:30	16:00		2:30:00	2:30:00	0	1	1	P		Efectuarea lucrărilor de reparație și profilaxie.
Cimișia	or. Cimișia	RCP №98	PJ	09.06.2025	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	5	0	5	P		Reconectarea gazoductului reamplasat supratran presiune joasă.
Cimișia	s. Gură-Galbenei	RCP №14	PJ	17.06.2025	09:00	15:30		6:30:00	6:30:00	37	0	37	P		Efectuarea lucrărilor de reparație, profilaxie și înlocuirea regulatorului.
Cimișia	or. Cimișia	RCP №120	PM	24.06.2025	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	48	3	51	P		Verificarea la etanșetate g/t, p/j, supratran.
Cimișia	or. Cimișia	RCP №36	PJ	26.06.2025	08:30	15:30		7:00:00	7:00:00	27	0	27	P		Verificarea la etanșetate g/t, p/j.
Cimișia	or. Cimișia	RCP №17	PJ	07.04.2025	15:20	18:30		3:10:00	3:10:00	21	0	21	N	AT	În urma lucrărilor de terasament reautorizate în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale subterane, cu scopul de conectare la sistemul centralizat de canalizare, a fost deteriorat mecanic gazoductul subteran de presiune joasă Ø50mm PE.
Basarabessaca	s. Bașcalia	str. Verde	PJ	09.04.2025	09:15	11:40		2:25:00	2:25:00	20	0	20	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supratrane de presiune joasă

Basarabeasca	s. Sadacia	str. Păcii nr. 15 de la PRG № 22	PJ	10.04.2025	13.30	14.15		0:45:00	0:45:00	51	0	51	P		Reamplasarea contorului de gaze la hotarul de delimitare
Basarabeasca	s. Abacia	str. Mateevici de la PRG №12	PJ	11.04.2025	09.00	13.00		4:00:00	4:00:00	99	0	99	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabeasca	or. Basarabeasca	str. Jukovski de la PRG №37	PJ	15.04.2025	09.15	13.35		4:20:00	4:20:00	40	0	40	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabeasca	s. Sadacia	str. Gorkii nr.52 de la PRG №3	PJ	16.04.2025	10.30	11.15		0:45:00	0:45:00	53	0	53	P		Reamplasarea contorului de gaze la hotarul de delimitare
Basarabeasca	s. Carabetovca	str. Frunze, Florilor de la PRG №1	PJ	24.04.2025	08.50	12.20		3:30:00	3:30:00	61	0	61	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabeasca	s. Bașcalia	SP Ferapontievca - PMRG Bașcalia	PJ	12.05.2025	08.00	17.00		57:00:00	57:00:00	789	10	799	P		Verificarea la etanșetate a conductei de gaze subterane de presiune înaltă
Basarabeasca	s. Bașcalia	str. Ștefan cel Mare № 247	PM	19.05.2025	19.50	13.50		17:50:00	17:50:00	276	0	276	N	AT	In urma lucrărilor de terasament neautorizate în zona de protecție a rețelilor de gaze naturale subterane, cu scopul de conectare la sistemul centralizat de canalizare, a fost deteriorat mecanic gazoductul subteran de presiune medie Ø 50mm PE.
Basarabeasca	or. Basarabeasca	str. Rachetnaia de la PRG №36	PJ	23.05.2025	09.15	12.50		3:35:00	3:35:00	15	0	15	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabeasca	s. Carabetovca	str. Livezilor, Eminescu de la PRG №2	PJ	28.05.2025	08.20	13.30		5:10:00	5:10:00	53	0	53	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabeasca	or. Basarabeasca	str. Krupskaiia de la PRG №51	PJ	11.06.2025	09.15	12.50		3:35:00	3:35:00	19	3	22	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabeasca	or. Basarabeasca	str. V. Lenin de la PRG №50	PJ	17.06.2025	09.10	12.00		2:50:00	2:50:00	25	0	25	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabeasca	s. Abacia	str. I. Secieru de la PRG №29	PJ	18.06.2025	09.00	11.15		2:15:00	2:15:00	23	0	23	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabeasca	s. Carabetovca	str. Livezilor, Eminescu de la PRG №3	PJ	18.06.2025	08.50	11.50		3:00:00	3:00:00	38	0	38	P		Verificarea la etanșetate a conductelor de gaze supraterane de presiune joasă
Basarabeasca	or. Basarabeasca	SP Basarabeasca	PJ	24.06.2025						4036	96	4132	P		Verificarea la etanșetate a conductei de gaze subterane de presiune medie
Basarabeasca	s. Abacia	SP Basarabeasca	PM	24.06.2025	08.00	20.00		60:00:00	60:00:00	1142	8	1150	P		Lucrări planificate. Montarea vanelor Dn 50, la PRG nr. 3, 24.
Leova	or. Leova	str. Unirii de la PRG №112	PM/PJ	14.04.2025	08.30	11:30		3:00:00	3:00:00	1	1	1	P		Înlocuirea tubului de protecție și trecerea PE/OL
Leova	or. Leova	str. Dosoftei de la PRG №79	PM/PJ	14.04.2025	11:00	14:30		3:30:00	3:30:00	1		1	P		Înlocuirea tubului de protecție și trecerea PE/OL
Leova	or. Leova	str. Unirii de la PRG №167	PM/PJ	15.04.2025	08:30	14:00		5:30:00	5:30:00	1		1	P		Înlocuirea robinetului Ø 25 cu mufe la intrare în PRG cu un robinet cu bilă cu flanșe

Leova	or. Leova	str. Alexandru cel Bun 45	PJ	23.04.2025	08:30	16:00		7:30:00	7:30:00	71	71	P		Lucrări planificate, înlocuirea pieselor de unire și robinetelor Ø 32 de la coloanele blocului locativ
Leova	s. Băiuș	s. Băiuș	PJ	12.05.2025	09:20	10:50		1:30:00	1:30:00	1	1	N	AT	În urma efectuării lucrărilor neautorizate în zona de protecție a gazoductului, a fost deteriorat gazoductul de presiune joasă Ø 32mm subteran.
Leova	s. Hănasenii Noi	s. Hănasenii Noi	PJ/PM/PJ							90	1	P		Proba la etanșetate
Leova	s. Romanovca	s. Romanovca	PJ/PM/PJ	19.05.2025	08:20	12:10		52:30:00	52:30:00	36	36	P		Proba la etanșetate
Leova	s. Filipeni	s. Filipeni	PJ/PM/PJ							353	3	P		Proba la etanșetate
Leova	s. Tigheci	PRG №14	PM/PJ	10.06.2025	08:30	14:30		6:00:00	6:00:00	16	16	P		Reutilizarea PRG №14
Leova	s. Borogani	s. Borogani	PM/PJ	21.06.2025	16:00	22:00		6:00:00	6:00:00	616	616	N	AT	În urma efectuării lucrărilor de terasament neautorizate, în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale subterane, a fost deteriorat gazoductul subteran PE cu Ø 90 mm de presiune medie.